

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA Revo Scab 2-4E 2018 สี ขาว ทะเบียน กข 534 พจ วันที่ 9/7/65



เลขไมล์ 64303
 แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง ก.ย. 65

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓			1. ไฟในถัง	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	✓	✓		2. ไฟหน้าปิด	✓		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	✓	✓	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	✓	✓		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. น้ำมันเครื่อง		✓	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. น้ำมันเบรก	✓		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	✓	✓	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	✓		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	✓	✓		6. น้ำมันพัด	✓		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	✓	✓		7. ที่บิดน้ำฝน	✓		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	✓	✓		8. สภาพเครื่องยนต์	✓		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	✓	✓		9. แบตเตอรี่	✓		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	✓	✓		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	✓	✓	จะทดแทนยาง
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			12. อินเตอร์	✓		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			13. เทอร์โบ	✓		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	✓		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	✓	✓		15. สัญลัษณ์ไฟ	✓		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	✓	✓		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓		1. ลูกปืนล้อ	✓		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก	✓		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	✓		
1. ไฟหน้า	✓			4. ใช้คัท	✓		
2. ไฟหรี่หน้า	✓			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	✓		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	✓	✓		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	✓		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	✓	✓		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	✓		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	✓		
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	✓	✓		9. ยางหุ้มแพน	✓		
7. ไฟสูง	✓			10. ครีษ <u>คลิช บีบ</u>		✓	*
8. ไฟท้าย	✓			11. บัมเปอร์	✓		
9. ไฟหรี่ท้าย	✓			12. เพลากลาง	✓		
10. ไฟเบรก	✓			13. ปีกนก	✓		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	✓	✓		14. พวงมาลัย (สัน / หน่วง / เสียง)	✓		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓						

หมายเหตุเพิ่มเติม มีเสียงยางของรถวิ่ง, ทำยางใหม่แล้วจะวิ่งดีไม่ขยับไปมา



ด้านหน้า

ข้างขวา



ด้านหลัง

ข้างซ้าย 1 กระบะรถ (สี)
2. ประตูรถ (สี)

สี 2 สี = 2,000 / ยาง 2 เส้น 2,500 x 2

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คคาล์ม ☒	แม็คคาล์ม ☐	กระแทก / ขนาด	18 นิ้ว	
	หน้า L	☐	แม็คคาล์ม ☒	แม็คคาล์ม ☐	กระแทก / ขนาด	18 นิ้ว	
	หลัง R	☐	แม็คคาล์ม ☒	แม็คคาล์ม ☐	กระแทก / ขนาด	18 นิ้ว	
	หลัง R	☐	แม็คคาล์ม ☒	แม็คคาล์ม ☐	กระแทก / ขนาด	18 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด	225/60 R18			✓ ยางใหม่สีเงิน
	หน้า L	ยางปี 20	ขนาด	99			✓
	หลัง R	ยางปี 20	ขนาด	225/55 R18			✓
	หลัง L	ยางปี 20	ขนาด	77			✓
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี			✓
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี			✓
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี			✓ มีแต่ประตู
ยางอะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี			✓
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี			✓
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี			✓
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี			✓
ฝาครอบกระแทก	☐	มี	☒	ไม่มี			✓
แม็คซีโลเนอร์	☒	มี	☐	ไม่มี			✓
กระดกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี			✓
โซ่ผูกท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี			✓
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี			✓
ไฟเบรกลังคา	☐	มี	☒	ไม่มี			✓