

ใบตรวจสภาพ

รุ่น Toyota REVO CAB PRERUNNER สี 6M ทะเบียน 6335 กรุงเทพมหานคร วันที่ 12/12/67


เลขไมล์ 162071
 แผ่นใบพล ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 9 เม.ย. 68

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอกร
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอกร
☐ รีโมท ☐ ดอกร
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>คนขับขาด</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		6. น้ำมันพื้	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. ที่ปิดน้ำฝน <u>เปลี่ยน</u>	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		9. แบริดรี	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		12. อินเตอร์	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจุจางปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		15. สัญลักษณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อั้ว	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดัยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		9. ยางหุ้หนบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครี	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. ปัม	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		14. พวงมาลัย (สัน / หน่ง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. <u>ค่าเสีย</u>			13,500


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (เคาะ) (สี)



ข้างซ้าย 2. ขอบหลังคาซ้าย (เคาะ) (สี)
3. กระเบาะซ้าย (สี)



ด้านหลัง 4. ฉากท้าย (เคาะ) (สี)
RSCV = 15,000



ข้างขวา 5. กระเบาะขวา (เคาะ) (สี)
6. มัดประจก (เคาะ) (สี)
7. ประตูขวา (สี)

* 1. งบประมาณค่าทำสี + 500

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็กเดิม ☒	แม็กแต่ง ☐	กระแทก / ขนาด 18 นิ้ว	/	
	หน้า L	☐	แม็กเดิม ☒	แม็กแต่ง ☐	กระแทก / ขนาด 18 นิ้ว	/	
	หลัง R	☐	แม็กเดิม ☒	แม็กแต่ง ☐	กระแทก / ขนาด 18 นิ้ว	/	
	หลัง L	☐	แม็กเดิม ☒	แม็กแต่ง ☐	กระแทก / ขนาด 18 นิ้ว	/	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 23	ขนาด 265/60R18		/		
	หน้า L	ยางปี 23	ขนาด 9		/		
	หลัง R	ยางปี 23	ขนาด 19		/		
	หลัง L	ยางปี 23	ขนาด 9		/		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	ทอมอสกราฟ		/		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี	ทอมอสกราฟ		/		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
ฝาครอบกระดก	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
แม็กชิลโนเวอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ไฟเบรกลูกศร	☐ มี	☒ ไม่มี			/		