

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ... 0 เมธา 23, 441... สี... 177... ทะเบียน... กข-3963... วันที่... 4/2/61

เลขไมล์... ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เลขตัวถัง... เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

เลขเครื่อง... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

ภาษี ☐ ขาด... ☒ ไม่ขาด... Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD


ประกันภัย ☐ มี... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลต์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันหม้อพัก			
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์			
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาคับ			
1. ไฟในถัง				4. โช๊คอัพ			
2. ไฟหน้าปิด				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางทุหนาบ			

ชื่อผู้จอง



ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้อบกพร่อง

ข้างขวา

มูลค่า: 2,000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 12 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี 18 ขนาด 12	☒	
	หน้า L ☐ ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หลัง R ☐ ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หลัง L ☐ ยางปี..... ขนาด.....	☒	
ยางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
ควมึงแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม็กซีไลน์อร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
โช๊คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		