


ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ 2 ส.ค 64


ทะเบียน ๕ กอ 3246	ยี่ห้อ-รุ่น Pagero	หมายเหตุ
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☐ ซ่อมบำรุงภายใน ☒ รถจอด ☐ ระยะดูแล ☐ ซ้ำระเอง		
นัดลูกค้า เวลา	กำหนดเสร็จ เวลา	เสร็จจริง เวลา
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 เปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น 4 เช็กแบริด (ถอดแล้ว) 8 2 ทดลองเครื่อง (ใส่แล้ว) 5 พาวเวอร์วาล์วขึ้นซ้าย 9 3 ทดลองเครื่อง (ใส่แล้ว) 6 10 (เสร็จแล้ว)		
แผนกเคาะ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12		
แผนกสี ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา สีกลีตร ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 กันชนแล้ว (ลงสีก่อน) 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12		
แผนกประกอบ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 3 5 2 4 6		
แผนกขัด ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 ทดลอง 2 3 2 4 6		
แผนกล้าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 ทดลอง 3 5 2 4 ระบบไฟ-น้ำ		
อื่นๆ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 ซ่อมกระจกหน้า 2 เปลี่ยนเบรคกัน 60- 3 40-		

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คคติม	☐	แม็คคต่ง	☐	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	
	หน้า L	☐	แม็คคติม	☐	แม็คคต่ง	☐	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	
	หลัง R	☐	แม็คคติม	☐	แม็คคต่ง	☐	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	
	หลัง L	☐	แม็คคติม	☐	แม็คคต่ง	☐	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....		ขนาด.....				
	หน้า L	ยางปี.....		ขนาด.....				
	หลัง R	ยางปี.....		ขนาด.....				
	หลัง L	ยางปี.....		ขนาด.....				
ยางขอบกระจุ	☐	มี	☐	ไม่มี				
ฟิล์ม	☐	มี	☐	ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☐	มี	☐	ไม่มี				
ยางอะไหล่	☐	มี	☐	ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐	มี	☐	ไม่มี				
แม่แรง	☐	มี	☐	ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☐	มี	☐	ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐	มี	☐	ไม่มี				
แม็คซิโลเนอร์	☐	มี	☐	ไม่มี				
กระจกหน้า	☐	มี	☐	ไม่มี				
ใช้คฝาท้าย	☐	มี	☐	ไม่มี				
เสาอากาศ	☐	มี	☐	ไม่มี				
ไฟเบรกลังคา	☐	มี	☐	ไม่มี				