

ใบตรวจสภาพ



รุ่นรถ BT-50 สี ขาว ทะเบียน จจ-6250 วันที่ 11/8/62
 เลขไมล์ 189,231 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ญวญ ☒ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ญวญแจริมท.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ชาด ๑๖/๙/๖๒ ☐ ไม่ชาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒		ครบ 9/62	6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี							
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี							
19. ไรบารี ☐ มี ☐ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☐ ไม่มี							
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☐ มี ☐ ไม่มี							
23. กระจุกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี							
24. กระจุกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี			2. 110ท.				
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี							
27. กระจุกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี			4. 110ท.				
28. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี							
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในแก๊ง	☒			1. น้ำมันเครื่อง			1. 82
2. ไฟหน้าปิด	☒			2. น้ำมันเบรก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
				6. น้ำมันมือพัก			
				7. น้ำฉีดกระจก			
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
				9. แบตเตอรี่			1. 82
				10. สายพาน			
				11. สภาพเครื่องยนต์			
ระบบช่วงล่าง				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ			
				2. ลูกหมากคันชัก			
				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
				4. โช๊คอัพ			
				5. กระบุงพวงมาลัย/แฉก			
				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางดูแลหนบ			
				10. 0.55			1. 82

ชื่อผู้จอง

ชื่อผู้ขาย



สมโภชน์



ด้านหน้า

ข้างซ้าย

๑. ๖. ๑๕. ๒๐๑๖, ๒.



ด้านหลัง

ข้างขวา

$๕ = 10,000$ 100% + 10% = 3000 110 = 1,000 100% = 2,000
 ๓. ๖. ๑๕. ๒๐๑๖, ๒. ๑,๕๐๐ ๓. ๖. ๑๕. ๒๐๑๖, ๒. ๑,๕๐๐ ๒. ๖. ๑๕. ๒๐๑๖, ๒. ๑,๕๐๐
 ๖. ๑๕. ๒๐๑๖, ๒. ๑,๕๐๐ ๖. ๑๕. ๒๐๑๖, ๒. ๑,๕๐๐ ๖. ๑๕. ๒๐๑๖, ๒. ๑,๕๐๐

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ/ขนาด 15 นิ้ว	/	1. ๖. ๑๕. ๒๐๑๖, ๒.
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ/ขนาด..... นิ้ว	/	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ/ขนาด..... นิ้ว	/	
	หลัง L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ/ขนาด..... นิ้ว	/	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 16 ขนาด 15			/	2. ๖. ๑๕. ๒๐๑๖, ๒.
	หน้า L	ยางปี..... ขนาด.....			/	
	หลัง R	ยางปี..... ขนาด.....			/	
	หลัง L	ยางปี..... ขนาด.....			/	
ยางขอบกระบอก	☐ มี	☒ ไม่มี			/	3. ๖. ๑๕. ๒๐๑๖, ๒.
ฟิล์ม	☐ มี	☒ ไม่มี			/	
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี	11. ๖. ๑๕. ๒๐๑๖, ๒.		/	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี			/	4. ๖. ๑๕. ๒๐๑๖, ๒.
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี			/	
ผ้าครอบคูล็อ	☒ มี	☐ ไม่มี			/	
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี			/	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี	พริ้ง		/	5. ๖. ๑๕. ๒๐๑๖, ๒.
กระบอกหน้า	☐ มี	☐ ไม่มี			/	
ใช้ผ้าห้าย	☐ มี	☐ ไม่มี			/	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			/	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			/	