

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ SWIFT 1.2 GL MAX EDT สี สีฟ้า ทะเบียน 12ฟ 9121 มย. วันที่ 27/9/66


เลขโมล 8681
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง ไม่มี
☒ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพื้ก		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ฮีตเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
20. Sensor ☒ มี ☒ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ		☒	
1. ไฟหน้า		☒		4. ใช้คว๊ว		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล		☒	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดอยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ยางหุ้มหมอบ			
7. ไฟสูง		☒		10. ครีซ			
8. ไฟท้าย		☒		11. บั้มบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก		☒		13. ปีกนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หม่น / เสียง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒					

หมายเหตุเพิ่มเติม กุญแจรีโมทขาดได้ (เสีย)




ด้านหน้า 1. ฝากระโปรง (สี)



ข้างขวา 2. คิ้วล้อหลัง ขวานตก (พร้อม) (สี)



ด้านหลัง 2. 2A00



ข้างซ้าย

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่าง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หน้า L ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่าง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่าง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง L ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่าง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด 175/65 R15	/		
	หน้า L ยางปี 20 ขนาด 99	/		
	หลัง R ยางปี 20 ขนาด 99	/		
	หลัง L ยางปี 20 ขนาด 99	/		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี มีอะไหล่			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี หักขาขวาตก		/	
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ใช้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	/		