

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Mitsubishi All new Triton Cab 2.50LX สี 671 ทะเบียน 896088 พง วันที่ 29/4/66


เลขไมล์ 69287
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 30 พค 66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ไม่ชำรุด</u>	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		1. น้ำมันเครื่อง	☐	☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		2. น้ำมันเบรก	☐	☒	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☒	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำมันพื้	☐	☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน <u>เบอร์ 1 ไม่เปิด</u>	☐	☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☐	☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบตเตอรี่	☐	☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		10. สายพาน	☐	☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☐	☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		12. อินเตอร์	☐	☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		13. เทอร์โบ	☐	☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☐	☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		15. สัญลัษณ์ไฟ	☐	☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		1. ลูกปืนล้อ	☐	☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☐	☒	
1. ไฟหน้า	☐	☒		4. ใช้อั้ว	☐	☒	
2. ไฟหรี่หน้า	☐	☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☐	☒	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☐	☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า <u>ไฟเลี้ยวกระพริบขวาแตก</u>	☐	☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☒	
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางหุ้มแพน	☐	☒	
7. ไฟสูง	☐	☒		10. ครี	☐	☒	
8. ไฟท้าย	☐	☒		11. บัม	☐	☒	
9. ไฟหรี่ท้าย	☐	☒		12. เพลากลาง	☐	☒	
10. ไฟเบรก	☐	☒		13. ปีกนก	☐	☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสียง)	☐	☒	เสียง
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☐	☒					

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



1. ฝากระโปรง (สี)
2. กันชนหน้า (สี)




3. ประตู (สี)
4. รอยขีด

ด้านหน้า 1. ฝากระโปรง (สี)


2. กันชนหน้า (สี)

ข้างซ้าย 3. ประตู (สี)

4. รอยขีด (สี)



5. ขอบหลังคา (สี)



ด้านหลัง 5. ขอบหลังคา (สี)

ข้างขวา

สี 6,000 / ยาง 2,500 X 2

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18 ขนาด 215/70R15	☒	
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด 99	☒	
	หลัง R ยางปี 18 ขนาด 99	☒	
	หลัง L ยางปี 18 ขนาด 99	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบตุ้มล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กซ์ไฮเบอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	