

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ พิคอัพตัวถัง 18 NP 83 สี เทา ทะเบียน พธ 83 วันที่ 22/2/63
 เลขไมล์ 85623 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง THA TB020237005 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง YD 258155607 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ก๊าซ ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอर्टไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สลักลักษณะไฟ	☒			6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. ไรบอร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระบอกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระบอกมอดข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระบอกพัดลมมิติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			

ระบบไฟภายในรถ							
1. ไฟในถัง	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
2. ไฟหน้าปิด	☒			4. รอยรั่วใช้คัท			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนุแทน			
				10. แลค			
				11. เช็คอัพ			

ชื่อผู้ตรวจ 6076



ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์



ด้านหน้า ก๊อปปี้หน้าสีรถจริง
ปี ๒๕๖๑

ข้างซ้าย ข้างประตูคนขับ สีรถจริง
๒๕๖๑



ด้านหลัง

ข้างขวา

ทบต = ๑,๘๐๐

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 16 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 16 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 16 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 16 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี..... 18	ขนาด..... 205/16	✓		
	หน้า L	ยางปี..... 17	ขนาด..... 205/16	✓		
	หลัง R	ยางปี..... 18	ขนาด..... 205/16	✓		
	หลัง L	ยางปี..... 18	ขนาด..... 206/16	✓		
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี					
ไฟเบรก	☒ มี ☐ ไม่มี					