

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ พิกัสโซ่ ปี 2016 สี ทอง ทะเบียน 984695 วันที่ 22/5/62
 เลขไมล์ 61460 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภาษี ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MMSCV2318001 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไสบริด ☒ ภาษี 2.....ดอก
 เลขเครื่อง K12BS193616 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 2 ง. 9 25 62

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความแน่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอตรัดไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
19. วิทยุ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วใช้คอป			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			

ชื่อผู้ตรวจ 106


ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์


11. เบรก




ด้านหน้า กันชนโดยอัตโนมัติ
สีเงินเข้ม



ข้างซ้าย สีรอยขีดข่วนสีเงินเข้ม
ก็เก๋กับสีดำนั่น L



ด้านหลัง



ข้างขวา สีรอยขีดข่วนสีเงินเข้ม R

€ 5,000 1109-2000

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 16	ขนาด	185 / 65 / 15	✓		
	หน้า L	ยางปี 16	ขนาด	185 / 65 / 15	✓		
	หลัง R	ยางปี 16	ขนาด	185 / 65 / 15	✓		
	หลัง L	ยางปี 16	ขนาด	185 / 65 / 15	✓		
ยางขอบกระຈາ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ค้ำบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
กล่องใหญ่	☐ มี	☒ ไม่มี	ไม่มีชุดปัดลม และ หน้าจอตัว		✓		* ปัดลมเป็นชุด
เครื่องมือขงใหญ่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		ขงใหญ่เป็นชุด
แม่เหล็ก	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		ราคาชุดขงใหญ่