

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA SIENTA 1.5v สี ขาว ทะเบียน 6กฏ 39 60 วันที่ 21/11/65


เลขโมล <u>73315</u>	ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual	กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี	เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด	☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี	☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV	☒ รีโมท.....1.....ดอก
ภาษี ☒ ขาด <u>1 มิ.ย. 65</u>	แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม	Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
☐ ไม่ขาด	☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด	ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	-	-	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. แบริดเดอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. จินเตอร์	☒	-	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เกอร์โบ	☒	-	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☒	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สลักขมบนไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพินอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟฟ้าภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อีพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปรตไลค์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	-	-	
6. ไฟดัยไลค์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ยางหุ้มขอบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครัช	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. ขับขึ้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปั่นนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		14. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)		☒	ดี
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม เหล็กค้ำฝากระโปรงหน้า 300




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

	ด้าน	โดย	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	✓	
	หน้า L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	✓	
	หลัง R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	✓	
	หลัง L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด 195/50	✓	
	หน้า L ยางปี 20 ขนาด 195/50	✓	
	หลัง R ยางปี 20 ขนาด 195/50	✓	
	หลัง L ยางปี 20 ขนาด 195/50	✓	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		ขาด หน้า ซ้าย
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	-	-
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฝาครอบล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี	-	-
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	-	-
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	-	-
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ใช้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ไฟเบรกลหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	-	-