

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Mitsubishi XPANDE 1.5 GT สี ขาว ทะเบียน ฉฉ 7224 พด วันที่ 22/11/65


เลขโมล 81362
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....2.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	-	-	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. น้ำมันพื้	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	-	-	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	-	-	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้คัท	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอลค	☒		
3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	-	-	
6. ไฟดะไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. ยางหุ้มหมอบ	-	-	
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ	-	-	
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมพ์	-	-	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	-	-	
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		14. พวงมาลัย (ส้น / หมอง / เสี่ยง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า




ข้างขวา

1. ↑
1 ประตูหน้า R (๕)



2. →

ด้านหลัง 2. กันชนหลัง (เทา) (สี)



ข้างซ้าย

สี 2,000 / ยาง 2,000 x 4.

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คคัส	☐ แม็คคัส	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☒ แม็คคัส	☐ แม็คคัส	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☒ แม็คคัส	☐ แม็คคัส	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	✓		
	หลัง L	☒ แม็คคัส	☐ แม็คคัส	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 18	ขนาด 205/55			✓	
	หน้า L	ยางปี 18	ขนาด 205/55			✓	
	หลัง R	ยางปี 18	ขนาด 205/55			✓	
	หลัง L	ยางปี 18	ขนาด 205/55			✓	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี			-	-	
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี			-	-	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี			-	-	
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี			-	-	
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี			-	-	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ใช้ฝาท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี	☒ ไม่มี			-	-	