

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ กระบี่ 2016

สี เทา ทะเบียน ภข-8251 วันที่ 24/3/68

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☐ ไม่ขาด.....


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 เก้าอี้ ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....2 ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขไมล์ 169,854 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	160
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำหม้อพัก	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		6. แบริเตอร์รี	☒	☐	
11. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	ใส่การ์ด 75,000	7. สายพาน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. อินเตอร์	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. เทอร์โบ	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. กรองแอร์	☒	☐	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		15. ฝาครอบเครื่อง	☒	☐	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี <u>หลัง</u>	☒	☐		16. แผ่นกันความร้อน	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ปีกนก	☒	☐	
23. ชั้นวางของในท้ายเก๋ง	☐	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				4. ใช้คัพ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. ครี	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. ยึดยึด	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒	☐	
6. ไฟดย์ไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ยึดยึด	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		12. แผ่นใต้เครื่อง	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		13. ท่อไอเสีย	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		14. ท้องว่างเครื่อง	☒	☐	
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		15. ท้องว่างเกียร์	☒	☐	


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า ๔๕๗




ข้างขวา



ด้านหลัง ๔๕๗

1. กั้นหน้า (ส) = 1,500



ข้างซ้าย

ขนาด = 1,500

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคิม ☒ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒		
	หน้า L ☐ แม็คคิม ☒ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
	หลัง R ☐ แม็คคิม ☒ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
	หลัง L ☐ แม็คคิม ☒ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 23 ขนาด 265/60/18	☒		มีเส้นริ้วในยาง
	หน้า L ยางปี 11 ขนาด 11	☒		
	หลัง R ยางปี 11 ขนาด 11	☒		มีเส้นริ้วในยาง
	หลัง L ยางปี 2 ขนาด 11	☒		มีเส้นริ้วในยาง
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
จั่วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบตุ้มล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			
ซิคฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
สวาทาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี			