


ใบตรวจสภาพ


รุ่นรถ Revo E 1.8 สี เทา ทะเบียน กข-7238 วันที่ ๑/๕/๖๓
 เลขไมล์ 46,558 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ฤดูแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ฤดูแจรีโมท 2 ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท..... ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชด..... ☒ ไม่ชด 12 ๓๑ ๖3

ข้อมูลสภาพภายในรถ	สภาพ	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	สภาพ	หมายเหตุ
1. ยาะ <u>เบาะ</u>	☒		1. ไฟหน้า	☒	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		2. ไฟหน้า	☒	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒		3. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		4. ไฟเลี้ยว ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	
6. สัญญาณไฟ	☒		6. ไฟเบรก ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒		7. ไฟสูง	☒	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		8. ไฟท้าย	☒	
9. วิทยุ MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		9. ไฟรีท้าย	☒	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		10. ไฟเบรก	☒	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง		
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		1. น้ำมันเครื่อง	☒	
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		2. น้ำมันเบรก	☒	
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	
18. ลำโพงเสริมหรือแฉ่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		6. น้ำมันหม้อพัก	☒	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		7. น้ำมันคาง	☒	
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		8. น้ำมันเบตเตอร์	☒	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		9. แบตเตอรี่	☒	
23. กระจากไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		10. สายพาน	☒	
24. กระจากมองข้างไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี <u>๑๖</u>	☒		ระบบช่วงล่าง		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		1. ลูกปืนล้อ	☒	
27. กระจากพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		2. ลูกหมอกคันชัก	☒	
28. แคร่ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	
ระบบไฟภายในรถ			4. ใช้อัลท์	☒	
1. ไฟในถัง	☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒	
2. ไฟหน้าปิด	☒		6. เบรก	☒	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	
ชื่อผู้จอง			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	
ชื่อผู้ขาย			9. ยางหนุนแบบ	☒	


สมโภชน์



ด้านหน้า




ข้างซ้าย



ด้านหลัง

✓ 66 จ้าวขาว



ข้างขวา

1103-2500

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	✓	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	✓	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	✓	
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี 18 ขนาด 18	✓	
	หน้า L ☐ ยางปี..... ขนาด.....	✓	
	หลัง R ☐ ยางปี..... ขนาด.....	✓	
	หลัง L ☐ ยางปี..... ขนาด.....	✓	
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
ตัวบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ผ้าคลุมคัมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซ์ไดเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
โช๊คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกลัด	☐ มี ☒ ไม่มี		