

ใบตรวจสอบสภาพ



รุ่นรถ ปี 2013 สี ฟ้า ทะเบียน ๓๓๐ ๙๔๓๕ วันที่ 14 ธ. ๒๕๖๕

เลขไมล์ ๘๓๙๓๕ ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เลขตัวถัง MP1TR86JDT06231 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)
 ภาษี ☐ ขาด ☐ ไม่ขาด



บุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ บุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายนอก			ระบบไฟภายนอก		
1. เบาะ <u>ฟ้า 200</u>	☒	สีฟ้า	1. ไฟหน้า	☒	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี			2. ไฟหรี่หน้า	☒	
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒		3. ไฟสปรตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี			4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี			5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒		7. ไฟสูง	☒	
8. Airbag ☒ มี ☒ ไม่มี			8. ไฟท้าย <u>3100</u>	☒	bbm L-R
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี			10. ไฟเบรก	☒	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี		
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	
13. USB ☐ มี ☐ ไม่มี			ระบบห้องเครื่องและห้องเครื่อง		
14. Bluetooth ☒ มี ☒ ไม่มี			1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>	☒	☒
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			2. น้ำมันเบรก	☒	
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			4. น้ำมันเกียร์ (AT)		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี			6. น้ำมันพอก	☒	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		7. น้ำฉีดกระจก	☒	
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		9. แบตเตอรี่		<u>2000</u>
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		10. สายพาน	☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี			ระบบช่วงล่าง		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี			1. ลูกปืนล้อ		
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี			2. ลูกหมากคันชัก		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ		
ระบบไฟภายใน			4. ใช้อัป		
1. ไฟในเบาะ	☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แลค		
2. ไฟหน้าปิด	☒		6. เบรก		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		
ชื่อผู้จอง <u>๒๒๖</u>			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		
ชื่อผู้ขาย			9. ยางหุ้มแหนบ		

สมโภชน์



ด้านหน้า กันชนเหล็กติดธง ข้างซ้าย เหล็กส้อมน้ำราสี ๓๐๕
เป็นแบบ 15๐๐ 1500+ส้อมเหล็ก ๓๐๕ ๑๕๖ มี ๖๖๗
๔๐๐+กระป๋องดำ ขาวรวมสีอีก 5๐๐



ด้านหลัง ยางท้ายเหล็กติดธง ข้างขวา
๖๖๗ 1500

สภาพรถ									
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	✓			
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	✓			
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	✓			
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	✓			
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี	17	ขนาด	245/70/16	✓			
	หน้า L	☐ ยางปี	17	ขนาด	245/70/16	✓			8600
	หลัง R	☐ ยางปี	17	ขนาด	245/70/16	✓			
	หลัง L	☐ ยางปี	17	ขนาด	245/70/16	✓			
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี				✓			
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			600	✓			พอง ๒๖๖๗
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				✓			
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				✓			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				✓			
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี							
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี							
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี							
แม็กซีไดเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				✓			
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				✓			
ใช้ค้ำท้าย	☐ มี	☐ ไม่มี				✓			
เลาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				✓			
ไฟเบรกดวง	☒ มี	☐ ไม่มี				✓			