





ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Toyota R100S 2016 สี เทา ทะเบียน 5กต ๙๗๖๖ วันที่ 18 มี.ค 65
 เลขไมล์ 242392 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MR2B29F3801012747 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษา ☐ ชาติ..... ☒ ไม่ชาติ ๒๒ ก.ค ๒๕๖๕

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>✓</u>	☒			1. ไฟหน้า <u>✓</u>	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า <u>✓</u>	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง) <u>✓</u>				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า <u>✓</u>	☒		
6. สัญลักระบบไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น) <u>✓</u>				7. ไฟสูง <u>✓</u>	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย <u>✓</u>	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย <u>✓</u>	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก <u>✓</u>	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง <u>✓</u>	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง <u>600</u>	☒		
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก <u>✓</u>	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันหม้อพัก <u>✓</u>	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก <u>✓</u>	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่ <u>✓</u>	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่ <u>✓</u>	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน <u>✓</u>	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์ <u>✓</u>	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ <u>✓</u>	☒		
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก <u>✓</u>	☒		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ <u>✓</u>	☒		
ระบบไฟภายในรถ				4. ใช้คัท <u>✓</u>	☒		
1. ไฟในถัง <u>✓</u>	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แดด <u>✓</u>	☒		
2. ไฟหน้าปิด <u>✓</u>	☒			6. เบรก <u>✓</u>	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
ชื่อผู้จอง <u>606</u>				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
ชื่อผู้ขาย				9. ยางหุแทนบ			
สมโภชน์							



ด้านหน้า สีเงิน 1500 ถังซ้าย



ด้านหลัง สีเงิน 1500 ถังขวา

ฝากระโปรงหลัง 1500

สภาพล้อ	หน้า R	หน้า L	หลัง R	หลัง L	หมายเหตุ
หน้า R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	หน้า L	หลัง R	หลัง L	
	☐ ยางปี 21 ขนาด 185/60/15	☐ ยางปี 21 ขนาด 185/60/15	☐ ยางปี 21 ขนาด 185/60/15	☐ ยางปี 21 ขนาด 185/60/15	
ยางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	☐ มี ☒ ไม่มี	☐ มี ☒ ไม่มี	☐ มี ☒ ไม่มี	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี	☐ มี ☐ ไม่มี	☐ มี ☐ ไม่มี	☐ มี ☐ ไม่มี	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี	☐ มี ☐ ไม่มี	☐ มี ☐ ไม่มี	☐ มี ☐ ไม่มี	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	
โซ่ผ้าท้าย	☐ มี ☐ ไม่มี	☐ มี ☐ ไม่มี	☐ มี ☐ ไม่มี	☐ มี ☐ ไม่มี	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	