

ฟ้า

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ HYUNDAI LIMITED M-1 VIP สี เทา ทะเบียน %9 1949 วันที่ 14/06/66

เลขไมล์ 148,079 km

เลขตัวถัง.....

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 29 มี.ก. 67

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD



ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ตัดขอบเบาะข้างจนยับ</u>	☒	☐	500	1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั่น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐	พวงมาลัย 400	3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
23. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
24. กระงะมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
27. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟโนเก้	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง <u>เปลี่ยน 900</u>	☒	☐	
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
				6. น้ำมันหม้อพัก	☒	☐	
				7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	
				9. แบตเตอรี่ <u>เปลี่ยน 2200</u>	☒	☐	
				10. สายพาน	☒	☐	
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
ระบบช่วงล่าง							
				1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
				2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☒	☐	
				4. โช้คอัพ	☒	☐	
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒	☐	
				6. เบรก	☒	☐	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
				9. ยางหุ้มแอมป์	☒	☐	



ชื่อผู้จอง

ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า กั้นชนหน้ามีแผ่นยึดช่วง 1,300 ข้างซ้าย 56 กิ่งข้างซ้ายหลุด + 66 แผ่นยึดช่วง 1,300
ไม่เท่ารูป



ด้านหลัง กั้นชนหลังมีแผ่นยึดช่วง 1,300 ข้างขวา 56 กิ่งข้างขวาหลุด + 66 แผ่นยึดช่วง 2 ชิ้น 2,600

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด...17.....นิ้ว	☒	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด...17.....นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด...17.....นิ้ว	☒	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด...17.....นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 20.....	ขนาด.....		☒	
	หน้า L	☐ ยางปี 20.....	ขนาด..... 225/65 R17		☒	
	หลัง R	☐ ยางปี 20.....	ขนาด..... 67/55% 11000		☒	
	หลัง L	☐ ยางปี 20.....	ขนาด.....		☒	
ยางขอบกระบอก	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		ฟิล์มกระจกหน้าเสีย 1,000
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี	400			
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี	400			
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซีไดเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ใช้คฝาท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		