

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Mitsubishi Pajero Sport 2.4GTR สี เทา ทะเบียน 30กข 8277 กทม วันที่ 27/2/66



เลขใบ 86413
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 23 ส.ค. 66

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท 2 ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำหมักพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริดเดอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ไซค์อัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (AT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (AT)	☒		
6. ไฟดะไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ยางหุ้มแบริด	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☐	☐	
8. ไฟท้าย	☒			11. ปี้นขึ้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปัดนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒	แป้นคด	☐	แป้นคด	☐	กระแทก / ขนาด 18 นิ้ว
	หน้า L	☒	แป้นคด	☐	แป้นคด	☐	กระแทก / ขนาด 18 นิ้ว
	หลัง R	☒	แป้นคด	☐	แป้นคด	☐	กระแทก / ขนาด 18 นิ้ว
	หลัง L	☒	แป้นคด	☐	แป้นคด	☐	กระแทก / ขนาด 18 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด	265/60 R18	☒	☐	
	หน้า L	ยางปี 20	ขนาด	??	☒	☐	
	หลัง R	ยางปี 20	ขนาด	??	☒	☐	
	หลัง L	ยางปี 20	ขนาด	??	☒	☐	
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ฝาครอบล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ฝาครอบกระดก	☐	มี	☒	ไม่มี	☐	☐	
เบ็กซีไดโนเวอร์	☐	มี	☒	ไม่มี	☐	☐	
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ใช้คฝาท้าย	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี	☐	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	

ยางพิมพ์ใส่ชุด.