

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Vajis สี ขาว ทะเบียน จอ-4183 วันที่ 21/6/68

แผ่นเพลก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ก๊าซ ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 19.8.68


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลวไมล์ 158,910 เลวเครื่อง..... เลวคัชชี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		8G
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบริเตอร์รี	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. อินเตอร์			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. สัญญาณไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☒ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. โช๊คอัพ	☒		
23. ชั้นวางของในท้ายถัง				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		ABS
1. ไฟหน้า	☒			7. ครีษ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			8. บั้มบั้น	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			11. พวงมาลัย (สัน / หมอน / เสียง)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
7. ไฟสูง	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
8. ไฟท้าย	☒			14. ท้องอ่างเครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			15. ท้องอ่างเกียร์	☒		
10. ไฟเบรก	☒			16. ฝาครอบเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			17. แผ่นกันความร้อน	☒		

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่าง ☒ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่าง ☒ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่าง ☒ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่าง ☒ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... 20 ขนาด..... 185/65/14	☒	
	หน้า L ยางปี..... ๗ ขนาด..... ๗	☒	
	หลัง R ยางปี..... ๗ ขนาด..... ๗	☒	
	หลัง L ยางปี..... ๗ ขนาด..... ๗	☒	
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		ลึกลง
จั่วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี		
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
ใช้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		