

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น TOYOTA Commuter 3.0 D4D HRF สี เทา ทะเบียน สง 9326 กทม วันที่ 3/5/66


เลขไมล์ 91543
 แผ่นพลา ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 19 กย. 66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/			1. ไฟในถัง	/		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	/		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	/			1. น้ำมันเครื่อง		/	
6. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	/		
7. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	/		
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	/		
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน <u>ฉีดน้ำไม่ออก</u>		/	(กระป๋อง)
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	/		(1,500)
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	/		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/			10. สายพาน	/		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	/		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/			12. อินเตอร์	/		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			13. เทอร์โบ	/		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			14. แออร์ (ความเย็น / กลิ่น)	/		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ <u>ABS</u> <u>โชว์</u>	/		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	/			1. ลูกปืนล้อ	/		
22. แตร ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันทัน	/		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	/		
1. ไฟหน้า	/			4. โช๊คอัพ	/		
2. ไฟหรี่หน้า	/			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	/		
3. ไฟสวิตช์ล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี			R ไม่ติด	6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	/		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	/		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	/			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	/		
6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแอมบ	/		
7. ไฟสูง	/			10. ครีษ	/		
8. ไฟท้าย	/			11. ปัดน้ำ	/		
9. ไฟหรี่ท้าย	/			12. เพลากลาง	/		
10. ไฟเบรก	/			13. ปัดฝน	/		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสียง)	/		เสียง
12. ไฟเลี้ยวหลัง	/						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. กันชนหน้าแตก (แตก) (สี).




ข้างซ้าย 2. ประตูหน้าซ้าย ถลอก (สี).

3. ประตูหลัง ขบ (แตก) (สี).

4. กันโคลงซ้าย ขบ (แตก) (สี).


5. หลังคา ถลอก (สี).

6. แฉกข้างซ้าย ขบ ถลอก (สี) (แตก).



ด้านหลัง 7. ฝาท้าย ขบ (แตก) (สี).

8. กันชนหลัง ขบ (แตก) (สี).



ข้างขวา 9. แฉกข้างขวา ถลอก (สี).

10. ประตูขวา ถลอก (สี).

รวมค่า = 12,000

	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	
	หลัง L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด 205/70 R15		
	หน้า L ยางปี 20 ขนาด 99		
	หลัง R ยางปี 20 ขนาด 99		
	หลัง L ยางปี 20 ขนาด 99		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	หมดสภาพ	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม็กซ์ไดเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	มีรอยขีด	
โซ้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี		