

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ มาสด้า 2 ปี 2013 สี เทา ทะเบียน 1 กข 3978 วันที่ 23 10 / 64

เลขไมล์ 103133

เลขตัวถัง MM8DE10Y100241300

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 1 กข 2565

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD


ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง 3000</u>		☒	ดี	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลต์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. ใบบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
23. กระเป๋าไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
24. กระเป๋าของข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี							
27. กระเป๋าพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>		☒	
2. ไฟหน้าปัด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
				6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
				7. น้ำมันฉีดกระจก	☒		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	1310
				9. แบตเตอรี่		☒	
				10. สายพาน	☒		
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
ระบบช่วงล่าง							
				1. ลูกปืนล้อ	☒		
				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
				3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ	☒		
				4. โช้คอัพ	☒		
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒		
				6. เบรก	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแบริ่ง			


ชื่อผู้จอง..... 605

ชื่อผู้ขาย.....


สมโภชน์




ด้านหน้า กระจกหน้าสี
โช้หน้าเป็นเหล็ก 1500



ข้างซ้าย สะโพกเหล็ก 1500



ด้านหลัง ฝากระโปรงหลัง
สีเหล็ก 1500
สีรถเหล็ก 1500



ข้างขวา ประตูเหล็ก 1500
ประตูหลังเหล็ก 1500

สภาพล้อ	หน้า R	หน้า L	หลัง R	หลัง L	ยางปี	ขนาด	ราคา	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง				☒		
	กระแทก / ขนาด	กระแทก / ขนาด	กระแทก / ขนาด	กระแทก / ขนาด	1.5	นิ้ว		☒		
	หน้า R	หน้า L	หลัง R	หลัง L	1.5	นิ้ว		☒		
	หน้า R	หน้า L	หลัง R	หลัง L	1.5	นิ้ว		☒		
สภาพยาง	หน้า R	หน้า L	หลัง R	หลัง L	ยางปี	ขนาด	195/55/15	☒		
	หน้า R	หน้า L	หลัง R	หลัง L	ยางปี	ขนาด	195/55/15	☒		
	หน้า R	หน้า L	หลัง R	หลัง L	ยางปี	ขนาด	195/55/15	☒		
	หน้า R	หน้า L	หลัง R	หลัง L	ยางปี	ขนาด	195/55/15	☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี			400	☒		ประตูหลังขวา
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี	☐ มี	☐ ไม่มี						
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☐ ไม่มี	☐ มี	☐ ไม่มี						
แม็กซีไดเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี	☐ มี	☐ ไม่มี						
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ใช้ผ้าห้าย	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		

รวม 14510