

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ Nissan March 1.2 E XTRONIC 2019 สี ฟ้า ทะเบียน 9กฏ4010 ไม้ 95344 วันที่ 12/3/68

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี	/	/	/		33	บันไดเสริมข้าง	-	-	-	
2	พลาสติกคลุมล้อ	-	-	-		34	กันชนหลัง(เสริม)	-	-	-	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์	-	-	-		35	โลโก้	/	/	/	
4	กระจังหน้า	/	/	/		36	ป้ายทะเบียน	/	/	/	
5	โคมไฟหน้า	/	/	/		37	จุดเติมสี	-	-	-	
6	ขอบโคมไฟหน้า	-	-	-		38	คิ้วกันสาดประตู	/	/	/	
7	โคมไฟตัดหมอก	/	/	/		39	ขอบในกระบะ	-	-	-	
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก	-	-	-			ห้องเครื่อง				
9	ไฟทัมทิมกันชนหน้า	-	-	-		1	น็อตในห้องเครื่อง	/	/	/	
10	เสาอากาศ	/	/	/		2	สนิมฐานเบด	/	/	/	
11	ขอบคิ้วยางหลังคา	/	/	/		3	สนิมขาเบด	/	/	/	
12	ยางขอบกระจกหน้า	/	/	/		4	ขั้วเบด	/	/	/	
13	กระจกหน้า	/	/	/		5	แผ่นกันความร้อน	-	-	-	
14	แผงจิ้งหรีด	/	/	/		6	ใต้ฝากระโปรง	/	/	/	
15	ปลายแผงจิ้งหรีด	/	/	/		7	น้ำหมอน้ำ	/	/	/	
16	ก้านบิดน้ำฝนหน้า	/	/	/		8	น้ำหม้อพักน้ำ	/	/	/	
17	ใบบิดน้ำฝนหน้า	/	/	/		9	น้ำหม้อบิดน้ำฝน	/	/	/	
18	ยางรีดน้ำนอก	/	/	/		10	ขยี้ด+น็อตยึดฝากระโปรง	/	/	/	
19	ขอบไฟหลังคา	/	/	/		11	น้ำมันเครื่อง	/	/	/	
20	กระจกประตู	/	/	/			ภายใน				
21	โคมไฟท้าย	/	/	/		1	เบาะหน้า	/	/	/	
22	ขอบโคมไฟท้าย	-	-	-		2	เบาะหลังหรือแคป	/	/	/	
23	ก้านบิดน้ำฝนหลัง	/	/	/		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น	/	/	/	
24	ใบบิดน้ำฝนหลัง	/	/	/		4	เพดาน	/	/	/	
25	กระจกหลัง	X	X	X	สีรอยทะลุไหม	5	สนิมน็อตเบาะ	/	/	/	
26	ไฟทัมทิมกันชนหลัง	-	-	-		6	ช่องแอร์	/	/	/	
27	ยางรถ	/	/	/		7	พลาสติกแผงประตู	/	/	/	
28	ล้อแม็กซ์	-	-	-		8	ช่องเก็บของ	/	/	/	
29	ฝาปิดที่เติมน้ำมัน	/	/	/		9	คอนโซลหน้า	/	/	/	
30	ฝาปิดคูลล์	/	/	/		10	คอนโซลกลาง	/	/	/	
31	ฝาถังน้ำมัน	/	/	/		11	ฟิล์ม	X	X	X	สีรอยขีด
32	แม็กลาายเนอร์	-	-	-		12	กล่องเก็บแว่น	-	-	-	

	ช่วงล่าง	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ระบบไฟ	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	กัทซี+ແພບ	-	-	-		13	ช่องเก็บยางอะไหล่	X	X	X	ไม่มีฝาปิด
2	ท่อไอเสีย	/	/	/		14	มือจับในประตู 4 บาน	/	/	/	
3	คัมล้อย	/	/	/		15	มุด้านในฝาท้าย ซ้าย	/	/	/	
4	น็อตล้อย	/	/	/		16	มุด้านในฝาท้าย ขวา	/	/	/	
5	ยางอะไหล่	/	/	/		17	แผงท้าย	/	/	/	
6	พลาสติกใต้กันชนหน้า	/	/	/		18	ยางวงกบ	/	/	/	
7	พลาสติกใต้กันชนหลัง	/	/	/		19	ยางขอบประตู	/	/	/	
	ระบบไฟ						ระบบแอร์				
1	ไฟหน้า	/	/	/		1	ลมแอร์	/	/	/	
2	ไฟหลัง	/	/	/		2	ความเย็น	/	/	/	
3	ไฟเลี้ยวหน้า	/	/	/		3	เสียงแอร์	/	/	/	
4	ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง	-	-	-		4	กลิ่น	/	/	/	
5	ไฟเลี้ยวแถม	/	/	/							
6	ไฟตัดหมอก	/	/	/							
7	ไฟเลี้ยวหลัง	/	/	/							
8	ไฟเบรก	/	/	/							
9	ไฟถอย	/	/	/							
10	ไฟส่องป้ายทะเบียน	X	X	X	ขาด						
11	ไฟฉุกเฉิน	/	/	/							
12	กระจกมองข้าง	/	/	/							
13	กระจกประตู	/	/	/							
14	เครื่องเสียง	/	/	/							
15	แดร	/	/	/							
16	เรือนไมล์	/	/	/							

หมายเหตุ

ประตูหลัง ปิดตัวไม่ได้ ไม่มีฝาครอบปิดช่องยางอะไหล่
ขอบด้านข้างประตูฝั่งซ้ายแตกมีรอยแผล ไฟเลี้ยวขาด

ช่าง :

วัน/เดือน/ปี :

ผู้ตรวจ/QC :

วัน/เดือน/ปี :

ฝ่ายขาย :

จัสพล เกิดบัณฑิต

วัน/เดือน/ปี :

12/3/68