

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ HRV สี ดำ ทะเบียน 5กข-8558 วันที่ 4/5/03
 เลขไมล์ 165,973 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☐ Manual ญวณ ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ญวณรีโมท 2 ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 21 ก.ย 03

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟรีน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหยาบ, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สวิตช์กระจกไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี							
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี							
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี							
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี							
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี <u>277</u>							
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี							
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี							
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี							

ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ไฟในถัง	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			

ชื่อผู้จอง.....

ชื่อผู้ขาย.....


สมโภชน์

ระบบของเหลวและห้องเครื่อง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. น้ำมันเครื่อง	☒		
2. น้ำมันเบรก	☒		
3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
6. น้ำมันหม้อพัก			
7. น้ำฉีดกระจก			
8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
9. แบตเตอรี่	☒		
10. สายพาน			
11. สภาพเครื่องยนต์			

ระบบช่วงล่าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ลูกปืนล้อ			
2. ลูกหมากคันชัก			
3. ยางกันฝุ่นเพลารับ			
4. โช๊คอัพ			
5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
6. เบรก			
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
9. ยางหุ้มแบริด			



172,198

20



ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

๕ ไร่ ๖๐๐ รพ. ๕๐๐๐

ข้างขวา

๑๖๓, ๒,๐๐๐

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด... 1.7 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด... นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด... นิ้ว	☒	
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด... นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี... 19 ขนาด... 1.7	☒	
	หน้า L ☐ ยางปี... ขนาด...	☒	
	หลัง R ☐ ยางปี... ขนาด...	☒	
	หลัง L ☐ ยางปี... ขนาด...	☒	
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบคัมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระຈก	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซ์ไดเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระຈกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
โช๊คผ่าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรคหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี		