

ใบตรวจสอบสภาพรถ



รุ่นรถ โตโยต้าไวโวล 2015 สี ขาว ทะเบียน มท 4779 วันที่ 22/2/63
 เลขไมล์ 148877 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง TR0GA8DC60028 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ก๊าซ ☒ ขาด 23000 ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	<u>ไม่มี</u>
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	<u>ไม่มี</u>
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐		6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	<u>ดี</u>
16. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	<u>ไม่มี</u>	2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันหม้อพัก	☒	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☐	☒	
23. กระบอกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☐	☒	
24. กระบอกมอดข้างไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง			
27. กระบอกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☐	☐	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☐	
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกับแผ่นเพลทขับ	☐	☐	
1. ไฟในถัง	☒	☐		4. รอยรั่วใช้คัท	☐	☐	
2. ไฟหน้าปัด	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮนด์	☐	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒	☐	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
				9. ยางหุ้มแหนบ	☐	☐	
				10. แบริด	☐	☐	
				11. เชื้อคัท	☐	☐	

ชื่อผู้ตรวจ 6๐๖

ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์





ด้านหน้า

รถกระบะหน้ามือ
สีเงินสีเงิน
* 6 ประตู

ข้างซ้าย

รถกระบะมือ
สีเงินสีเงิน, สีเงินสีเงิน, สีเงินสีเงิน
6 ประตู



ด้านหลัง

ข้างขวา

ยาว : 15,000 มม.
กว้าง : 1,800 มม.
สูง : 1,500 มม.

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ/ขนาด..... 17 นิ้ว	✓		
หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ/ขนาด..... 17 นิ้ว	✓		
หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ/ขนาด..... 17 นิ้ว	✓		
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ/ขนาด..... 17 นิ้ว	✓		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี..... ขนาด..... 265/65/17		✓	เพื่อยางครบถ้วน
หน้า L ยางปี..... ขนาด..... 265/65/17		✓	
หลัง R ยางปี..... ขนาด..... 265/65/17		✓	
หลัง L ยางปี..... ขนาด..... 265/65/17		✓	
ยางขอบกระฉก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
คิ้วบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ยางอะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		