

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ คอปต้า HPV ปี 2014 สีขาว ทะเบียน 3 กส 5455 วันที่ 1 ก.พ 65
 เลขไมล์ 249984 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภาษี ☐ ธรรมดา ☐ ดอก
 เลขตัวถัง MRHRU5850F P100613 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภาษี 2 ดอก
 เลขเครื่อง ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท ☐ ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาติ ☒ ไม่ชาติ 29 ธ.ค. 66


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>3 สี</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความยาว, เสียง)	☒			3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลักณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. วิทยุ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
23. กระจากไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
24. กระจากมองข้าง/รับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี							
27. กระจากพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						

ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบของเหลวและห้องเครื่อง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ไฟในถัง	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>600</u>	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
				6. น้ำมันพัก	☒		
				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
				9. แบตเตอรี่	☒		
				10. สายพาน	☒		
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
ระบบช่วงล่าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ				
1. ลูกปืนล้อ							
2. ลูกหมอกคันชัก							
3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ							
4. โช๊คอัพ	☒						
5. กระบอกพวงมาลัย/แดค							
6. เบรก							
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)							
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)							
9. ยางหมอน							


ชื่อผู้ขาย 606
 ชื่อผู้ซื้อ

สมโภชน์


๓๕




ด้านหน้า



ข้างซ้าย สีเงิน 666 แพลตตินั่ม ปรอท 256
ราคา 1300



ด้านหลัง



ข้างขวา

	หน้า	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	☐ กระตะ / ขนาด 18 นิ้ว	✓
หน้า L	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	☐ กระตะ / ขนาด 18 นิ้ว	✓
หลัง R	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	☐ กระตะ / ขนาด 18 นิ้ว	✓
หน้า R	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	☐ กระตะ / ขนาด 18 นิ้ว	✓
สภาพยาง			
หน้า R	☐ ยางปี 19 ขนาด 235 / 50 / 18	☒ X ✓	ยาง 666 แพลตตินั่ม
หน้า L	☐ ยางปี 19 ขนาด 235 / 50 / 18	☒ X ✓	งา
หลัง R	☐ ยางปี 19 ขนาด 235 / 50 / 18	☒ X ✓	9600
หลัง L	☐ ยางปี 19 ขนาด 235 / 50 / 18	☒ X ✓	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ ✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	1400	✓ 400
ตัวบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แมग्เนท	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระตะ	☐ มี ☐ ไม่มี		
แม่กซ์โลนเนอร์	☐ มี ☐ ไม่มี		
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ใช้ผ้าหุ้ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
โคมไฟหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	