

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ 660 C. 4203 สี เทา ทะเบียน ฉฉ-4203 วันที่ 20/3/68

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☒ ว่าง 16 พ. 967
☐ ไม่ว่าง.....


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 เก้าอี้ ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขไมล์ 109,429 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒		100% ใช้งานปกติ	1. ไฟเบรก	☒		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี			ทอ. 1	2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		ใช้วิทยุ 112.2	2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี			1. วิทยุ 112.2 / 112.4	3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี			1. วิทยุ 112.2 / 112.4	4. น้ำมันพวงมาลัย	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี			1. วิทยุ 112.2 / 112.4	5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			1. วิทยุ 112.2 / 112.4	6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี			1. วิทยุ 112.2 / 112.4	7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			1. วิทยุ 112.2 / 112.4	8. ยางกันเครื่อง / แกนเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี			1. วิทยุ 112.2 / 112.4	9. อินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี			1. วิทยุ 112.2 / 112.4	10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี			1. วิทยุ 112.2 / 112.4	12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี			1. วิทยุ 112.2 / 112.4	13. กรองแอร์	☒		
17. กระบอกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			1. วิทยุ 112.2 / 112.4	14. สลักยึดนิรภัย	☒		
18. กระบอกจ่ายรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			1. วิทยุ 112.2 / 112.4	15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี			1. วิทยุ 112.2 / 112.4	16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี			1. วิทยุ 112.2 / 112.4	ระบบช่วงล่าง			
21. กระบอกพันอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี			1. วิทยุ 112.2 / 112.4	1. ลูกปืนล้อ	☒		* ใช้กันชน
22. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี			1. วิทยุ 112.2 / 112.4	2. ปีกนก	☒		
23. ชั้นวางของในท้ายรถ			1. วิทยุ 112.2 / 112.4	3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
ระบบไฟภายนอก				4. โช๊คอัพ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		ABS
3. ไฟสวิตช์ไฟ ☒ มี ☐ ไม่มี				7. ครี	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				8. บั้ม	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
6. ไฟดักไฟ ☐ มี ☒ ไม่มี				10. บั้ม	☒		
7. ไฟสูง	☒			11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒		
8. ไฟท้าย	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		ดี
10. ไฟเบรก	☒			14. ท่อวางเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท่อวางเกียร์	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม * ไฟหน้ารถไม่สว่าง




ด้านหน้า



ข้างขวา $\eta = 2.5L$ (๒๕) = 1,500



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

รวมสี = 1,500

ตัว A สี =

				ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ				ด้าน	ไม่	
หน้า R	☐ แม็คดีม	☒ แม็คดีต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	✓		
หน้า L	☐ แม็คดีม	☒ แม็คดีต่ง	☐ กระทะ / ขนาด ๓ นิ้ว	✓		
หลัง R	☐ แม็คดีม	☒ แม็คดีต่ง	☐ กระทะ / ขนาด ๓ นิ้ว	✓		
หลัง L	☐ แม็คดีม	☒ แม็คดีต่ง	☐ กระทะ / ขนาด ๓ นิ้ว	✓		
สภาพยาง						
หน้า R	ยางปี 19	ขนาด 265/60/19			✓	ล้อรถ, ยาง 32, 125
หน้า L	ยางปี ๓	ขนาด ๓			✓	
หลัง R	ยางปี ๓	ขนาด ๓			✓	
หลัง L	ยางปี ๓	ขนาด ๓			✓	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
จ๊วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
ซิคดาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				
สวากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				