

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX CAB 1.9S สีเทา ทะเบียน 771826 12500 ไมล์ วันที่ 7/10/67

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี	/	/	/	สีออกฟ้าๆ	33	บันไดเสริมข้าง	/	/	/	
2	พลาสติกคิ้วล้อ	-	-	-		34	กันชนหลัง(เสริม)	/	/	/	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์	-	-	-		35	โลโก้	/	/	/	สเกิร์ตเก่าๆ
4	กระจังหน้า	/	/	/		36	ป้ายทะเบียน	/	/	/	
5	โคมไฟหน้า	/	/	/		37	จุดเติมสี	/	/	/	สีเดิม
6	ขอบโคมไฟหน้า	-	-	-		38	คิ้วกันแดดประตู	-	-	-	ขอบประตู ฟ้าๆ
7	โคมไฟตัดหมอก	-	-	-		39	ขอบในกระบะ	/	/	/	โคมไฟ
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก	-	-	-			ห้องเครื่อง				
9	ไฟทัมทิกกันชนหน้า	-	-	-		1	น็อตในห้องเครื่อง	/	/	/	
10	เสาอากาศ	/	/	/		2	สนิมฐานเบต	/	/	/	
11	ขอบคิ้วยางหลังคา	/	/	/		3	สนิมขาเบต	/	/	/	
12	ยางขอบกระจกหน้า	/	/	/		4	ขั้วเบต	/	/	/	
13	กระจกหน้า	/	/	/		5	แผ่นกันความร้อน	/	/	/	
14	แผงจิ้งหรีด	/	/	/		6	ใต้ฝากระโปรง	/	/	/	
15	ปลายแผงจิ้งหรีด	/	/	/		7	น้ำหมอน้ำ	/	/	/	
16	ก้านปิดน้ำฝนหน้า	/	/	/		8	น้ำหม้อพักน้ำ	/	/	/	
17	ใบปิดน้ำฝนหน้า	/	/	/		9	น้ำหม้อปิดน้ำฝน	/	/	/	
18	ยางรัดน้ำนอก	/	/	/		10	ขายึด+น็อตยึดฝากระโปรง	/	/	/	
19	ขอบไฟหลังคา	/	/	/		11	น้ำมันเครื่อง	/	/	/	น้ำมันเปลี่ยน
20	กระจกประตู	/	/	/			ภายใน				
21	โคมไฟท้าย	/	/	/		1	เบาะหน้า	/	/	/	
22	ขอบโคมไฟท้าย	-	-	-		2	เบาะหลังหรือแคป	/	/	/	
23	ก้านปิดน้ำฝนหลัง	-	-	-		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น	/	/	/	
24	ใบปิดน้ำฝนหลัง	-	-	-		4	เพดาน	/	/	/	
25	กระจกหลัง	/	/	/		5	สนิมน็อตเบาะ	/	/	/	
26	ไฟทัมทิกกันชนหลัง	-	-	-		6	ช่องแอร์	/	/	/	
27	ยางรถ	/	/	/	ยางรถ	7	พลาสติกแผงประตู	/	/	/	
28	ล้อแม็กซ์	/	/	/	ล้อแม็กซ์	8	ช่องเก็บของ	/	/	/	
29	ฝาปิดที่เติมน้ำมัน	/	/	/	ฝาปิดน้ำมัน	9	คอนโซลหน้า	/	/	/	
30	ฝาปิดคัมล้อ	/	/	/		10	คอนโซลกลาง	/	/	/	
31	ฝาถังน้ำมัน	/	/	/		11	ฟิล์ม	/	/	/	ฟิล์มรอย
32	แม่กลายเนอร์	-	-	-		12	กล่องเก็บแว่น	/	/	/	

