

ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ Toyota Corolla 2.0 1.6 สี ขาว ทะเบียน 10มจ 4924 วันที่ 11/9/19

เลขไมล์ 94178 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MROCA8D090028 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง GD 0162754 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☒ มี.....! ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด.25 ลิ. ย 62 ☐ ไม่ขาด..... 25 ลิ. ย 63

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง</u>		☒	ดีคาร์ด L-R	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี			ของดี SD	2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในแกง	☒			4. รอยรั่วซีคอป			
2. ไฟหน้าบิด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			


ชื่อผู้ตรวจ 106
 ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์


7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		
9. ยางหุ้มแหนบ		
10. เบรก		
11. ซีคอป		




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

๒๓๖ = 2000 SP = 4,000
 110๙๒ 2,500

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17.....นิ้ว		✓		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17.....นิ้ว		✓		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17.....นิ้ว		✓		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17.....นิ้ว		✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....17.....ขนาด.....265/65/17		✓		
	หน้า L	ยางปี.....17.....ขนาด.....265/65/17		✓		
	หลัง R	ยางปี.....18.....ขนาด.....265/65/17		✓		
	หลัง L	ยางปี.....18.....ขนาด.....265/65/17		✓		
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี					
ยางกะโหล	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี					
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		