

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ มาสด้า 2 ปี 2018 สี เทา ทะเบียน 7กข 833 วันที่ 14 มี.ค. 65

เลขไมล์ 100877

เลขตัวถัง MM4DL2S3AOW399675

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาด ☒ ไม่ชาด 26 ก.ย. 65

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 2 ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☒ มี..... ☐ ไม่มี

10/8/65

ข้อมูลสภาพภายในรถ

ผ่าน ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

ระบบไฟภายนอก

ผ่าน ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

1. เบาะ	☒	☐	
2. Push Start	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
6. สวิตช์กระจกไฟ	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐	
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี	☐	
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี	☐	
11. DVD	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี	☐	
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี	☐	
14. Bluetooth	☒ มี ☐ ไม่มี	☐	
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
19. ไรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
23. กระจกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
25. กล้อง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
26. Sensor	☐ มี ☐ ไม่มี	☐	
27. กระจกพับอัตโนมัติ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	

ระบบไฟภายในรถ

1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	

1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. ไฟสปอร์ตไลท์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. ไฟเคยไลท์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
7. ไฟสูง	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	

ระบบของเหลวและห้องเครื่อง

1. น้ำมันเครื่อง	<u>600</u>	☒	
2. น้ำมันเบรก		☒	
3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☐	
4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☐	
5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☐	
6. น้ำมันหม้อพัก		☒	
7. น้ำฉีดกระจก		☒	
8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
9. แบตเตอรี่		☒	
10. สายพาน		☒	
11. สภาพเครื่องยนต์		☒	



ระบบช่วงล่าง

1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☒	☐	
4. โช้คอัพ	☒	☐	
5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☐	☐	
6. เบรก	☐	☐	
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
9. ยางหุ้มแบริด	☐	☐	

ชื่อผู้จอง เจช



ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	☒		
หน้า L ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	☒		
หลัง R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	☒		
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	☒		
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี..... 20 ขนาด..... 195/55/15	☒		
หน้า L ☐ ยางปี..... 20 ขนาด..... 195/55/15	☒		
หลัง R ☐ ยางปี..... 20 ขนาด..... 195/55/15	☒		
หลัง L ☐ ยางปี..... 20 ขนาด..... 195/55/15	☒		
ยางขอบกระຈก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบคัมล้อ ☐ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☐ ไม่มี			
แม็กซีไดเนอร์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
กระຈกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ใช้คฝ้าย ☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรคหลังคา ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		