

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ... มาสด้า BT50 1.6 ปี 2014 สี ทะเบียน 4 กบ 5538 วันที่ 14/6/63

เลขไมล์ 150508

เลขตัวถัง MM8UP0DD1002008634

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 2.5 ค 2564

ระบบเกียร์

☐ Auto ☒ Manual

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

เชื้อเพลิง

☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☒ กุญแจรีโมท.....2 ดอก

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ รีโมท.....ดอก

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒	☐	<u>สีเทา L-R</u>	1. ไฟหน้า	☒	☐	<u>ไฟหน้า 500</u>
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า	☐	☒	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟตัดหมอกหลัง	☐	☒	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐					
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
23. กระจุกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
24. กระจุกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
27. กระจุกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง <u>1000</u>	☒	☐	
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
				6. น้ำมันพัด	☒	☐	
				7. น้ำมันฉีดกระจก	☒	☐	
				8. น้ำมันแบตเตอรี่	☒	☐	
				9. แบตเตอรี่	☒	☐	
				10. สายพาน	☒	☐	
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	<u>สีสด มีแรง</u>
ระบบช่วงล่าง				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ	☐	☐	
				2. ลูกหมากคันชัก	☐	☐	
				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☐	☐	
				4. โช้คอัพ	☐	☐	
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☐	☐	
				6. เบรก	☒	☐	<u>ดี</u>
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
				9. ยางหุ้มแบริน	☐	☐	


ชื่อผู้จอง..... 608

ชื่อผู้ขาย.....


สมโภชน์




ด้านหน้า รถกระบะหน้าดีเซล
6 แฉก
2000



ข้างซ้าย ขี้น้ำใต้ถังดับเพลิง L ขม, ถังดับเพลิง
ถังดับเพลิง L มีรอยขีดข่วน, เสาหลัง L ขม
~~2500~~ 3000 + 2,500



ด้านหลัง ขี้น้ำตาขม
* ฝาครอบเบาะ L-R สีดำ
1000



ข้างขวา ประตูรถดับเพลิง R ขม
. 2000
รวม 33,700

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>17</u> นิ้ว	☒	☐	
หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>17</u> นิ้ว	☒	☐	
หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>17</u> นิ้ว	☒	☐	<u>1500</u>
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>17</u> นิ้ว	☒	☐	<u>สีเบาะเริ่มเปลี่ยน</u>
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี <u>18</u> ขนาด <u>265/65/17</u>	☒	☐	
หน้า L ☐ ยางปี <u>18</u> ขนาด <u>265/65/17</u>	☒	☐	<u>15000</u>
หลัง R ☐ ยางปี <u>18</u> ขนาด <u>265/65/17</u>	☒	☐	
หลัง L ☐ ยางปี <u>18</u> ขนาด <u>265/65/17</u>	☒	☐	
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		<u>1300</u>
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบตุ้มล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	<u>สีล้อ L ไม่ดี</u>
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี		
แม็กซีโลเนอร์	☐ มี ☐ ไม่มี		
กระຈกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		<u>3500</u>
โช๊คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	<u>สีตัว</u>
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	<u>สีตัว</u>