

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA Altis 1.6 G

สี เทา

ทะเบียน 5กฉ 1686 วันที่ 27/8/65

เลขโมล 217198

แฉ่นพลา ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี

ภาชี ☐ วด ☐ ไม่มี

☒ ไม่วด 6กย.65

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ วดร็ด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แเกส ☐ ลมเล่ ☐ ไม่ลมเล่

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยต็ดแเกสวด

กณจ ☐ ธรรมดา.....ดวก

☒ กณจรีมท. 2.....ดวก



☐ รีมท.....ดวก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในก่ง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. ไฟหน้าบด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifuntion ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟถ่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☐	☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำมันวพัก	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. กัดน้ำฝน	☒	☐	
12. แฉ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแฉ่น ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
14. เซ็นทิลลวด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
16. กัดบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☐	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☐	☐	
18. กระจกจ้างปรบไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แวร (ความเย็น / กลั่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		15. สลลคณณไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับวัดโนมด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกบั่นลวด <u>สีเหลืองฉ่ง = 4,000.+ -</u>	☐	☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคั่นชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้อัพ	☒	☐	
2. ไฟหน้า <u>ไม่ติด</u>	☐	☒		5. กระมุกพวงมาลัย/แอล <u>สีเหลืองฉ่ง</u>	☐	☒	
3. ไฟสปอว์ตโลก ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. เบรก / ด้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟถ่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
6. ไฟดัยโลก ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางหุแหนบ	☐	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครัษ	☐	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บัมนั	☐	☐	
9. ไฟท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☐	☐	
10. ไฟบรณ	☒	☐		13. บันก	☒	☐	
11. ไฟต็ดหมอกหลั ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (ลัษ / หมอ <u>(เลียง)</u>)	☐	☒	<u>พวงมร็ด</u>
12. ไฟเลี้ยวหลั	☒	☐					

หมายเหตุเพิ่มเติม สกรอณเครื่องไม่ฉ่ง, ลัษรอนชนหน้ามา + ทำปมีรอยชนมา



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี).
2. ฝากระโปรงหน้า (สี).

ข้างขวา



ด้านหลัง 3. ฝาท้ายเก็บรอยถักใน (สี).

ข้างซ้าย

สี 3 สี = 3,000 บาท / ยาง 4 เส้น = 8,000 บาท / ฝาครอบเครื่อง = / กระจกมองข้าง =

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัทธัม ☐ แม็คคัทธัม ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคัทธัม ☐ แม็คคัทธัม ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว		
	หลัง R ☒ แม็คคัทธัม ☐ แม็คคัทธัม ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว		
	หลัง ซ ☒ แม็คคัทธัม ☐ แม็คคัทธัม ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด 205/55R16	☒	เป็นคลื่น กิ่งบริเวณ
	หน้า L ยางปี 20 ขนาด 99	☒	99 99
	หลัง R ยางปี ขนาด ยางมีเสียงดังมาก	☒	99 99
	หลัง L ยางปี 20 ขนาด ยาง 4 เส้นจากเบาะดำดำกิ่งบริเวณ	☒	99 99
ยางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี ฟิล์มหน้าจาก	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
แม็คซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี มีรอยหิน	☒	
ใช้คฝาก้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
เสาอากาศ	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
ไฟเบรกลัดคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	