

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ พอลิโปร 2013 สี ขาว ทะเบียน 4กธ 8689 วันที่ 16 ธ.ค 65

เลขไมล์ 167085

เลขตัวถัง MPB1XXMxB1D648838

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาติ ☒ ไม่ชาติ 18 กพ 2565

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....2 ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี


ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง 200</u>	☒	☐	<u>สีน้ำตาล</u>	1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั่น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟเลี้ยวหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง <u>600</u>	☒	☐	
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันพอก	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	<u>ไม่ติด</u>	3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
ระบบไฟภายในรถ				4. ใช้อัพ	☒	☐	
1. ไฟในถัง	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒	☐	<u>ขาดวง</u>
2. ไฟหน้าปัด	☒	☐		6. เบรก	☒	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
				9. ยางดูแลหนบ	☒	☐	

ชื่อผู้จอง บอช
ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์



ด้านหน้า




ข้างซ้าย ร่มล้นกลับ ขวบนี่ ๒๖๖๗๓ +
ล่างนี้ ๑๙๔๕๘๓๖๖๗๓ , 1700



ด้านหลัง

ด้านหลัง กรอบหน้าต่างเหล็ก
ชุดข้อต่อเหล็ก ๒๒ มม
1500



ข้างขวา * 1600

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	☒	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	☒	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว 600	☒	6แม็คเดิม 6แม็ค
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี.....19	ขนาด.....	205 / 60 / 16	☒	☒
	หน้า L	☐ ยางปี.....19	ขนาด.....	205 / 60 / 16	☒	☒
	หลัง R	☐ ยางปี.....19	ขนาด.....	205 / 60 / 16	☒	☒
	หลัง L	☐ ยางปี.....19	ขนาด.....	205 / 60 / 16	☒	☒
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	1300	☒	☐	พ่น
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	"
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี	3200	☒	☐	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี	3200	☒	☐	
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	
แม็กซีไดเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	
กระทะหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	
โช๊คฝาท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	