


ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Levo C. Pre. 3100 สี ขาว ทะเบียน 2002-2775 วันที่ 23/1/68
 เลขไมล์ 277755 (170000) ระบบเกียร์ ☒ Auto ☒ Manual
 แฉนวนกันความร้อน ☒ มี ☐ ไม่มี เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซนดริค
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 ภาษี ☐ ว่าง ☐ ไม่ว่าง 19 ก.ย. 68 เก้าส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☒ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด
 ทุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอกร ☒ ทุญแจรีโมท 2 ☐ รีโมท ☐ ดอกร
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	<u>120</u>
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพืค	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แฉนวน Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบนเตอร์รี่	☒		
14. เข็มกลัดล็อค ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้คัว	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปรอติลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหูลูหนบ			
7. ไฟสูง	☒			10. ครี		☒	<u>100</u>
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบ้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (ส้น / หน่ง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม 24/1/68 รถชนกับเสา (2000) / * 2000 2000 2000 2000 2000




ด้านหน้า

1 ลม/ลม




ข้างซ้าย

2 ลม



ด้านหลัง

3 ลม



ข้างขวา

ลม

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คดีม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒		
	หน้า L ☒ แม็คดีม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒		
	หลัง R ☒ แม็คดีม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒		
	หลัง L ☒ แม็คดีม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... 24 ขนาด..... 265/65/17	☒		
	หน้า L ยางปี..... ขนาด..... 1	☒		
	หลัง R ยางปี..... ขนาด..... 1	☒		
	หลัง L ยางปี..... ขนาด..... 1	☒		
ยางขอบกระຈກ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี ลม		☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☐ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระຈກ	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม็คซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
กระຈກหน้า	☐ มี ☐ ไม่มี			
ใช้คฝาก้าย	☒ มี ☐ ไม่มี			
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรคหลังค	☐ มี ☒ ไม่มี			