

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ NP300 CAB 2.5 EL CALIBRE สี แดง ทะเบียน 2129 กทม. วันที่ 13/11/68

แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ หมด 28/11/68
☐ ไม่หมด.....


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท 1.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

เลขไมล์ 85336.....เลขเครื่อง.....เลขคัสซี.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>คนขับขาด</u>				1. ไฟในถัง			
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด			
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่รี			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น) <u>ไม่เย็น</u>			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์			
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สัญลักษณ์ไฟ			
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง			
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง			
23. เข็มมิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
24. ชิ้นวางของในท้ายเก๋ง				4. โช๊คอัพ			
ระบบไฟภายนอก				5. กระบุกพวงมาลัย/แฮค			
1. ไฟหน้า				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐				7. ครี <u>ตั้งตอนเหยียบ</u>			
3. ไฟสวิตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				8. บัมเปอร์			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ			
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐				10. ปีกนก			
6. ไฟดัยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				11. พวงมาลัย (สัน / หม่อง / เสียง)			
7. ไฟสูง				12. แผ่นใต้เครื่อง			
8. ไฟท้าย <u>6 ดวง ข้าง + ขวา.</u>				13. ท่อไอเสีย			
9. ไฟเบรก				14. ท้องว่างเครื่อง			
10. ไฟเลี้ยวหลัง				15. ท้องว่างเกียร์			

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า

1. กันชนหน้า (เคาะ)(สี)




ข้างขวา 2. กันชนหน้าไม่มีข้างซ้าย

3. คิ้วล้อหน้าซ้าย (สี)


4. คิ้วล้อหลังซ้ายนอก (เปลี่ยน)

5. กระป๋อง (เคาะ)(สี)



ด้านหลัง 6. ขอบกระป๋อง (สี)

รวม = 7,500



ข้างซ้าย 7. กระป๋อง (เคาะ)(สี)

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคิง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคิง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคิง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคิง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 24 ขนาด 265/70R16	☒	
	หน้า L ยางปี 24 ขนาด 71	☒	
	หลัง R ยางปี 24 ขนาด 71	☒	
	หลัง L ยางปี 24 ขนาด 71	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี หมดสภาพ	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	