

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น TOYOTA Revorg 2.8 Entry สี เทา ทะเบียน กข 5580 วันที่ 18/4/66

เลขโมล 104042
 แผ่นพลา ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง ☐ ว่าง
☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ


กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดกด
☒ กุญแจรีโมท 1 ดกด
☐ รีโมท ☐ ดกด
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>คนขับขาด</u>		☒		1. ไฟในถัง		☒	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด		☒	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		1. น้ำมันเครื่อง <u>เหลือ 6,000 km</u>		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพอก		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบบเตอร์รี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์		☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ		☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
1. ไฟหน้า		☒		4. ใช้อัด		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล		☒	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน		☒	
7. ไฟสูง		☒		10. ครี		☒	
8. ไฟท้าย		☒		11. บัม		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก		☒		13. ปีกนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสีย)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒					


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย 1. กระโปรงข้าง (เหล็ก) (สี)



ด้านหลัง 2. หลังค้ายาง (เหล็ก) (สี)
3. สันท้าย (เหล็ก) (สี)



ข้างขวา 4. กระโปรงขวา (เหล็ก) (สี)

สี 4,800 / ยาง 2,500 x 4

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คคาล์ม	☐ แม็คคาล์ม	☒ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	/		
	หน้า L	☐ แม็คคาล์ม	☐ แม็คคาล์ม	☒ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	/		
	หลัง R	☐ แม็คคาล์ม	☐ แม็คคาล์ม	☒ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	/		
	หลัง L	☐ แม็คคาล์ม	☐ แม็คคาล์ม	☒ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด 225/70 R17		/	/	
	หน้า L	ยางปี 20	ขนาด 99		/	/	
	หลัง R	ยางปี 20	ขนาด 99		/	/	
	หลัง L	ยางปี 20	ขนาด 99		/	/	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี					
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี	ร้อยเบ็กซี			/	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	แตก			/	
ใช้ผ้าท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี					