

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ พอลิเซียต้า ปี 2012 สี แดง ทะเบียน สง 2956 วันที่ 1/8/62

เลขไมล์ ๑๗๑๐ ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา.....ดอก
เลขตัวถัง MNBJXXARJJG10144 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
เลขเครื่อง TSTA G10144 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 5ก.๑63

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>๑๑๑๕</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		L7 ไม่ติด
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		6๒๕ ๕๕ ๖
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันข้อพับ	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วใช้คอป			
2. ไฟหน้าบด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแบริ่ง			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			


ชื่อผู้ตรวจ 1๓๖

ชื่อผู้ส่งงาน


สมโภชน์



ด้านหน้า




ข้างซ้าย แก๊ส R ลิฟท์, ประตู ลิฟท์ 2 ประตู



ด้านหลัง

สเปค 66 ลิฟท์ 2 ประตู



ข้างขวา สเปค 66 ลิฟท์ 2 ประตู R ลิฟท์ 2 ประตู, ประตู ลิฟท์ 2 ประตู

3 ปี
N = 6000 (ลิฟท์) 11000 (2000)
N = 4,000 (ลิฟท์)

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	☒		
หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	☒		
หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	☒		
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	☒		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี.....18.....ขนาด.....195/50/16	☒		
หน้า L ยางปี.....18.....ขนาด.....195/50/16	☒		
หลัง R ยางปี.....18.....ขนาด.....195/50/16	☒		
หลัง L ยางปี.....18.....ขนาด.....195/50/16	☒		
ยางขอบกระจาก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		