

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ FORD RANGER DOUBLECAB สี ทะเบียน กน 7886 ไม้ 61 วันที่

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี	/	/	/	กษณหน้าสีทึบ	33	บันไดเสริมข้าง	/	/	/	
2	พลาสติกคิ้วล้อ	/	/	/	สีรอง	34	กันชนหลัง(เสริม)	/	/	/	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์	-	-	-		35	โลโก้	/	/	/	
4	กระจังหน้า	/	/	/		36	ป้ายทะเบียน	/	/	/	
5	โคมไฟหน้า	/	/	/		37	จุดเติมสี	/	/	/	รวมกัน
6	ขอบโคมไฟหน้า	-	-	-		38	คิ้วกันสาดประตู	-	-	-	
7	โคมไฟตัดหมอก	/	/	/		39	ขอบในกระบะ	/	/	/	
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก	/	/	/			ห้องเครื่อง				
9	ไฟทัมทิมกันชนหน้า	-	-	-		1	น็อตในห้องเครื่อง	/	/	/	
10	เสาอากาศ	/	/	/		2	สนิมฐานเบต	/	/	/	
11	ขอบคิ้วยางหลังคา	/	/	/		3	สนิมขาเบต	-	-	-	
12	ยางขอบกระจกหน้า	-	-	-		4	ขั้วเบต	/	/	/	
13	กระจกหน้า	/	/	/	สีรองสีทึบ	5	แผ่นกันความร้อน	/	/	/	
14	แผงจิ้งหรีด	/	/	/		6	ได้ฝากระโปรง	/	/	/	
15	ปลายแผงจิ้งหรีด	/	/	/		7	น้ำหม้อน้ำ	/	/	/	
16	ก้านปิดน้ำฝนหน้า	/	/	/		8	น้ำหม้อพักน้ำ	/	/	/	
17	ใบปิดน้ำฝนหน้า	/	/	/		9	น้ำหม้อปิดน้ำฝน	/	/	/	
18	ยางรีดน้ำนอก	/	/	/	สีชุด	10	ขาขีด+น็อตขีดฝากระโปรง	/	/	/	
19	ขอบไฟหลังคา	/	/	/		11	น้ำมันเครื่อง	/	/	/	สี
20	กระจกประตู	/	/	/			ภายใน				
21	โคมไฟท้าย	/	/	/		1	เบาะหน้า	/	/	/	
22	ขอบโคมไฟท้าย	-	-	-		2	เบาะหลังหรือแคป	/	/	/	
23	ก้านปิดน้ำฝนหลัง	-	-	-		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น	/	/	/	
24	ใบปิดน้ำฝนหลัง	-	-	-		4	เพดาน	/	/	/	
25	กระจกหลัง	/	/	/		5	สนิมน็อตเบาะ	/	/	/	
26	ไฟทัมทิมกันชนหลัง	/	/	/		6	ช่องแอร์	/	/	/	
27	ยางรถ	/	/	/	สีชุด	7	พลาสติกแผงประตู	/	/	/	
28	ล้อแม็กซ์	/	/	/	สีรอง	8	ช่องเก็บของ	/	/	/	
29	ฝาปิดที่เติมลม	/	/	/		9	คอนโซลหน้า	/	/	/	
30	ฝาปิดคูลล์	/	/	/		10	คอนโซลกลาง	/	/	/	
31	ฝาถังน้ำมัน	/	/	/		11	ฟิล์ม	/	/	/	นสี สีขาว 500 ฟด
32	แม็กลาเยนอร์	/	/	/	สีรองสีขาว	12	กล่องเก็บแว่น	/	/	/	

	ช่วงล่าง	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายใน	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	คัทซี+ແພນ	/	/	/		13	ช่องเก็บยางอะไหล่	/	/	/	
2	ท่อไอเสีย	/	/	/		14	มือจับในประตู 4 บาน				
3	คูลล์	/	/	/		15	มุด้านในฝาท้าย ซ้าย	/	/	/	
4	น็อตคูลล์	/	/	/		16	มุด้านในฝาท้าย ขวา	/	/	/	
5	ยางอะไหล่	/	/	/		17	แผงท้าย	/	/	/	
6	พลาสติกใต้กันชนหน้า	/	/	/		18	ยางวงกบ	/	/	/	
7	พลาสติกใต้กันชนหลัง	/	/	/		19	ยางขอบประตู	/	/	/	
	ระบบไฟ						ระบบแอร์				
1	ไฟหน้า	/	/	/		1	ลมแอร์	/	/	/	
2	ไฟหลัง	/	/	/		2	ความเย็น	/	/	/	
3	ไฟเลี้ยวหน้า	/	/	/		3	เสียงแอร์	/	/	/	
4	ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง	/	/	/		4	กลิ่น	/	/	/	
5	ไฟเลี้ยวแก้ม	-	-	-							
6	ไฟตัดหมอก	/	/	/							
7	ไฟเลี้ยวหลัง	/	/	/							
8	ไฟเบรก	/	/	/							
9	ไฟถอย	/	/	/							
10	ไฟส่องป้ายทะเบียน	/	/	/							
11	ไฟฉุกเฉิน	/	/	/							
12	กระจกมองข้าง	/	/	/							
13	กระจกประตู	/	/	/							
14	เครื่องเสียง	/	/	/							
15	แดร	/	/	/							
16	เรือนไมล์	/	/	/							

ผู้ตรวจ: ๑๐๓

หมายเหตุ: ตัวถังด้านหน้าซ้าย บดขยี้ , สีฟ้ากระโปรง, มีรอยร้าว
ประตูด้านซ้าย สดุดุดุดุด , ไม่มีสีฟ้ากระโปรง

ช่าง: ๑๐๑

วัน/เดือน/ปี: 5/10/67

ผู้ตรวจ/QC: 1102

วัน/เดือน/ปี: 5/10/67

ฝ่ายขาย: นางสาวณัฏฐา

วัน/เดือน/ปี: 5/10/67