

ใบตรวจสภาพรถ


รุ่นรถ นิสสันนางาโร 2015 สี ขาว ทะเบียน กอ 35 วันที่ 10/9/62
 เลขไมล์ 66344 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MTDC2D232000941 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขาเรียวโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง YD25 6485081 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาติ..... ☒ ไม่ชาติ..... 3 ๖ ๓ 2563

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ				1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหว่ง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทู/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. วิทยุ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพอก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ			
1. ไฟในเก่ง	☒			4. รอยรั่วใช้คัท			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนุนหนา			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			

ชื่อผู้ตรวจ 106

ชื่อผู้ส่งงาน



สมโภชน์



ด้านหน้า สะพานเหล็กหน้า
66 ปลายเหล็กหน้า 66 ปลาย
ด้ายเหล็กร้อยยึดหัวเหล็ก
66 ปลายเหล็ก, ด้ายตามบรึก
ยิม 3 รด (พร้อม)

ข้างซ้าย

สี = 3,000 1107 = 2,500
ยาง = 15,000



ด้านหลัง ฝาท้ายเหล็ก
66 ปลาย (พร้อม)

ข้างขวา กระดาษท้ายรถรุ่น R
สีเหล็ก 66 ปลาย

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	☒		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	15 ขนาด 255/60/18	☒	☒	เสื่อมสภาพ
	หน้า L	ยางปี	15 ขนาด 255/60/18	☒	☒	
	หลัง R	ยางปี	15 ขนาด 255/60/18	☒	☒	
	หลัง L	ยางปี	15 ขนาด 255/60/18	☒	☒	
ยางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ตัวบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ยางกะโหล	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมือกะโหล	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		