


ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ โตโยต้า วีโก้ 2013 สี เทา ทะเบียน 1 กอ 6211 วันที่

เลขไมล์ 991108 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภายนอก ☒ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MR0GR19G0074 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภายนอก.....ดอก
 เลขเครื่อง 2KD-5301086 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 26 ส.ค 5563

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย		☒	<u>66 ท. L</u>
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	<u>ถ่ายแล้ว</u>
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. ไรบารี ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันมือพัก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในแกง	☒			4. รอยรั่วใช้คัท			
2. ไฟหน้าปัด			<u>ไฟตัดน้ำมือ</u>	5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง		☒	<u>ถ่ายแล้ว</u>
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแบริม			
				10. เบรก			

ชื่อผู้ตรวจ 126
 ชื่อผู้ส่งงาน





ด้านหน้า

รถกระบะตัวกระบะ

สี 6600

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

รถกระบะตัวกระบะ

ข้างขวา

ตัวสีฟ้า ตัวถังสีเงิน 800000 บาท

* คล้ายกับเวลา 6000

ไฟท้าย = 500 สีฟ้า = 1000
เบาะ = 2,500 สี = 4,000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	16 นิ้ว	✓
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	16 นิ้ว	✓
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	16 นิ้ว	✓
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	16 นิ้ว	✓
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 18	ขนาด 215/65/16			✓
	หน้า L	ยางปี 18	ขนาด 215/65/16			✓
	หลัง R	ยางปี 18	ขนาด 215/65/16			✓
	หลัง L	ยางปี 18	ขนาด 215/65/16			✓
ยางขอบกระจาก	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ตัวบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				✓
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				✓

รถกระบะตัว R 3000