

ใบตรวจสภาพรถ


รุ่นรถ โตโยต้า อัลติส 2005 สี เทา ทะเบียน บข 6057 วันที่ 26/12/62
 เลขไมล์ 192315 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MROG219G306032955 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง 1KD-9553095 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเลม ☐ ไม่ลงเลม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 10 ส.ก 2563

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>		☒	<u>สีจาง</u>	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		<u>ไม่มี</u>
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี		☒		4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยล์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		<u>สีเคสน้ำมัน</u>
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		<u>ไม่มีไฟ</u>	10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์		☒	
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วโช๊คอัพ			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒		<u>สีน้ำมันเครื่อง</u>
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแหนบ			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			

ชื่อผู้ตรวจ ๒๐๗



ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์



ด้านหน้า กระจกมองหน้า สีสด
ช่องลมสีเงินแวววาว
ฝากระโปรงหน้าสีสดเงา
เป็นแวววาวไม่แพ้พลาสติก
ตาม

ข้างซ้าย แฉกซ้าย สีเงินแวววาว
กระบะรถดีดงาม สีสดเงา
เงินแวววาว, สีเค้นใช้รถวิ่งเงิน
แวววาว



ด้านหลัง ฉลึงดาบเงินแวววาว
แวววาว, กระจกมองท้าย
* กระจกมองฉลึงดาบ
อลาส สีส้มดั่งเวลาเขยิบ

ข้างขวา * แฉกขวา สีเงิน
* แฉกพลาสติก สีส้มดั่งข้างขวา
ไม่ฉีก

101 = 1,000 5 = 5,500 1010 = 2,000
 100 = 10,000 101 = 1,000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด.....15.....นิ้ว	☒	{ สีส้มแวววาว
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด.....15.....นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด.....15.....นิ้ว	☒	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด.....15.....นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....11.....	ขนาด.....	205/70/15	☒	{ สีส้มสภาพ
	หน้า L	ยางปี.....11.....	ขนาด.....	205/70/15	☒	
	หลัง R	ยางปี.....10.....	ขนาด.....	205/70/15	☒	
	หลัง L	ยางปี.....—.....	ขนาด.....	215/70/15	☒	
ยางขอบกระบอก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	มีฉลึงดาบ, กระจกขวา
คว้างแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี				