

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Toyota YARIS 1.2

สีฟ้า

ทะเบียน กข 1942 พจนานุกรม วันที่ 6/07/67

เลขโมล 74339

แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ชาติ 30 ต.ค. 66

☐ ไม่ชาติ

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก

☐ รีโมท ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบวงจรและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพอก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน (ไม่หมดสภาพ)	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อั้ว	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสวิตช์โลโก้ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดักยี่ห้อ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ			
7. ไฟสูง	☒			10. ครี			
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้ม			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปิกน	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสี่ยง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หลังขมวดไม่ลง

130

หมายเหตุเพิ่มเติม


$$x = 2,600$$

cos Δ 13 46



สภาพแวดล้อม				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
หน้า R	☒ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระเบื้อง / ขนาด 15 นิ้ว	/	/	} ไม่สามารถขึ้นสีใหม่
หน้า L	☒ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระเบื้อง / ขนาด 15 นิ้ว	/	/	
หลัง R	☒ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระเบื้อง / ขนาด 15 นิ้ว	/	/	
หลัง R	☒ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระเบื้อง / ขนาด 15 นิ้ว	/	/	
สภาพภายใน						
หน้า R	ยางม. 21	ขนาด	195/50 R15	/	/	
หน้า L	ยางม. 21	ขนาด	99	/	/	
หลัง R	ยางม. 21	ขนาด	99	/	/	
หลัง L	ยางม. 21	ขนาด	99	/	/	
ยางบนกระบอก	☒ 0	☐ ไม่ดี		/	/	
ฟิล์ม	☒ 0	☐ ไม่ดี		/	/	
หัวปั๊มแดง	☐ 0	☒ ไม่ดี		/	/	
ยางอะไหล่	☒ 0	☐ ไม่ดี		/	/	
เครื่องวัดอะไหล่	☒ 0	☐ ไม่ดี		/	/	
แม่แรง	☒ 0	☐ ไม่ดี		/	/	
ผ้าครอบรถล้อ	☐ 0	☒ ไม่ดี		/	/	
ผ้าครอบกระบอก	☐ 0	☒ ไม่ดี		/	/	
แม็คไฮดรอลิค	☐ 0	☒ ไม่ดี		/	/	
กระบอกหน้า	☒ 0	☐ ไม่ดี		/	/	
ถังน้ำมัน	☒ 0	☐ ไม่ดี		/	/	
เสาอากาศ	☒ 0	☐ ไม่ดี		/	/	
ไฟบนรถหลังคา	☒ 0	☐ ไม่ดี		/	/	