

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Nissan NP300 Cab 2.5 สี ดำ ทะเบียน บว 9347 วันที่ 20/2/66



เลขโมล 86780
 แผ่นเพลน ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง 24 พ.ค. 65
☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓			1. ไฟในถัง	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	✓			2. ไฟหน้าปิด	✓		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	✓			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	✓		
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	✓			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. น้ำมันเครื่อง		✓	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. น้ำมันเบรก	✓		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	✓			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	✓			6. น้ำมันพัด	✓		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	✓			7. ที่บิดน้ำฝน	✓		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	✓			8. สภาพเครื่องยนต์ <u>มีเสียงดังผิดปกติ</u>		✓	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	✓			9. แบนเตอร์รี	✓		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	✓			11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์ <u>สึก</u>		✓	3,000
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			12. อินเตอร์ <u>ท่ออินเตอร์มีคราบน้ำมัน</u>		✓	8,500
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			13. เทอร์โบ	✓		
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	✓		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			15. สัญญาณไฟ	✓		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	✓			ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	✓			1. ลูกปืนล้อ	✓		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก		✓	1,000
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	✓		
1. ไฟหน้า	✓			4. โช้คอัพ <u>โช้ค</u>		✓	3,000
2. ไฟหรี่หน้า	✓			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	✓		
3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี <u>ไม่ติด</u>	✓			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	✓		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	✓			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	✓		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	✓		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	✓			9. ยางหุ้มแพน	✓		
7. ไฟสูง	✓			10. ครีษ	✓		
8. ไฟท้าย <u>10 ทิศ L, R</u>	✓			11. บัมพ์	✓		
9. ไฟหรี่ท้าย	✓			12. เพลากลาง	✓		
10. ไฟเบรก	✓			13. ปีกนก	✓		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	✓			14. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)	✓		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓			15. <u>ท่อไอเสีย</u> <u>ดัง</u>		✓	3,500

หมายเหตุเพิ่มเติม มีเสียงดังผิดปกติ



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (1ทศ.) (สี)

ข้างซ้าย 2. กระบะซ้าย (1ทศ.) (สี)



ด้านหลัง 3. แผ่นปิดของฝาท้ายไม่มี

4. ฝาท้าย (1ทศ.) (สี)

ข้างขวา 5. กระบะขวา (1ทศ.) (สี)

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	ด้าน	ไม่	
หน้า R ☐ แม็คคาติม ☐ แม็คคาต่ง ☒	✓		กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว
หน้า L ☐ แม็คคาติม ☐ แม็คคาต่ง ☒	✓		กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว
หลัง R ☐ แม็คคาติม ☐ แม็คคาต่ง ☒	✓		กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว
หลัง L ☐ แม็คคาติม ☐ แม็คคาต่ง ☒	✓		กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี 16 ขนาด 215/65 R16		✓	
หน้า L ยางปี 16 ขนาด 99		✓	
หลัง R ยางปี 16 ขนาด 99		✓	
หลัง L ยางปี 16 ขนาด 99		✓	
ยางขอบกระจาก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
คิ้วบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ยางอะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี		—	
เครื่องมืออะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี		—	
แม่แรง ☐ มี ☒ ไม่มี		—	
ฝาครอบดุมล้อ ☐ มี ☒ ไม่มี		—	
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☒ ไม่มี		—	
แม็คชีไลเนอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี แผ่นปิดฝาท้ายไม่มี		✓	
กระจกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ใช้คฝาท้าย ☐ มี ☒ ไม่มี		—	
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี หัก		✓	
ไฟเบรกหลังคา ☒ มี ☐ ไม่มี 11 ตก		✓	