

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Nissan ALMERA 1.2 E สี ฟ้า ทะเบียน ขบ 4710 ระบุของ วันที่ 24/7/68

แผ่นโพลีคาร์บอเนต ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง 18 มิ.ย. 68
☐ ไม่ว่าง



ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท ☐ ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขไมล์ 185600 เลขเครื่อง เลขคีย์



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนังหนัง</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำหม้อพัก	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบริดเดอร์	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			ซ้ายมือไม่ได้	15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒		
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
24. ชั้นวางของในท้ายรถ				4. โช้คอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐				7. ครีษ	☒		
3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ปัมป์	☒		
4. ไฟแต่ง มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐				10. ปั่นน	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ มี ☒ ไม่มี				11. พวงมาลัย (สั้น / น่นว / เสียง)	☒		
7. ไฟสูง	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
8. ไฟท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		

หมายเหตุเพิ่มเติม



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี). 1500

ข้างขวา



ด้านหลัง 2. กันชนหลัง (ซ่อม) (สี). 1,500

ข้างซ้าย

รวม = 3,000

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 29 ขนาด 185/60R15	☒	
	หน้า L ยางปี 29 ขนาด 185/60R15	☒	
	หลัง R ยางปี 29 ขนาด 185/60R15	☒	
	หลัง L ยางปี 29 ขนาด 185/60R15	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี กระจกหลัง	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กชิลเลอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี กระจก (เปลี่ยน)	☒	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี ขาด.	☒	
ไฟเบรกล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	