

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ V190 E Pro 400 ลิ 2016 ทะเบียน ถว-7067 วันที่ 15/6/62

เลขไมล์ 22,676

เลขตัวถัง.....

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาติ ☐ ไม่ชาติ

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก


Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง นักรบ</u>	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ไลต์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลต์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☐	☐	
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		8. ไฟท้าย	☐	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☐	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		10. ไฟเบรก	☐	☐	
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
12. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☐	☐	
13. USB ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
14. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☐	☐	
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		2. น้ำมันเบรก	☐	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
19. วิทยุ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		6. น้ำหม้อพัก	☐	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☐	☐	
22. ที่บังแดด ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☐	☐	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	ดี
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		10. สายพาน	☐	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☐	☐	
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		1. ลูกปืนล้อ	☐	☐	
28. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☐	
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝนเพลทขับ	☐	☐	
1. ไฟในถัง	☒	☐		4. รอยรั่วใช้คัพ	☐	☐	
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐		5. กระจกพวงมาลัยแตก	☐	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☐	☐	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
				9. ยางหนวด	☐	☐	
				10. เบรค	☐	☐	
				11. เซ็คอัพ	☐	☐	


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

10 ต. 2,800 / 5 = 2,000

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	✓	✓	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว			
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว			
	หลัง L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว			
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....	ขนาด.....		✓	✓	
	หน้า L	ยางปี.....	ขนาด.....				
	หลัง R	ยางปี.....	ขนาด.....				
	หลัง L	ยางปี.....	ขนาด.....				
ยางขอบกระฉก	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี					
ตัวถังแตก	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี					