

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ..... มาสด้า 9 ~~Pro~~ สี ~~เทา~~ เทา ทะเบียน 6กข-935 วันที่ 12/6/60

เลขไมล์ 64,298

เลขตัวถัง.....

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา..... ดอก

☒ กุญแจรีโมท..... ดอก

☒ รีโมท..... ดอก 2

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอกรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ				1. ไฟหน้า			
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า			
3. พวงมาลัย (ความสั่น, ความหนัก, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า			
6. สัญญาณไฟ				6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง			
8. Airbag ☐ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☐ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☐ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพอก			
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
22. ที่บังแดด ☐ มี ☐ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์			
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในถัง				4. รอยรั่วใช้คอป			
2. ไฟหน้าบด				5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				6. รอยร่วน้ำมันเครื่อง			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มหมอบ			
				10. เบรก			
				11. เช็คอิล			


ชื่อผู้ตรวจ: [Signature]

ชื่อผู้ส่งงาน: [Signature]


สมบูรณ์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

1164 - 2500

1164 2500 102

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15	นิ้ว	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 14	นิ้ว	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 14	นิ้ว	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 14	นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 16	ขนาด 18			
	หน้า L	ยางปี 16	ขนาด 18			
	หลัง R	ยางปี 16	ขนาด 18			
	หลัง L	ยางปี 16	ขนาด 18			
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
ตัวถังแตก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				