

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ ฮอนด้า เอสอาร์วี

สีเทา ทะเบียน งข ๙๙๕๙ ปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๕/๐๖/๖๘

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี	✓	✓	✓	หมายเหตุ: สีรอยขีดข่วน	33	บันไดเสริมข้าง	✓	✓	✓	
2	พลาสติกคิ้วล้อ	✓	✓	✓		34	กันชนหลัง(เสริม)	✓	✓	✓	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์	✓	✓	✓	สีรอย	35	โลโก้	✓	✓	✓	
4	กระจังหน้า	✓	✓	✓		36	ป้ายทะเบียน	✓	✓	✓	
5	โคมไฟหน้า	✓	✓	✓	หมอง	37	จุดเติมสี	✓	✓	✓	ฝาปิดสี
6	ขอบโคมไฟหน้า	✓	✓	✓		38	คิ้วกันสาดประตู	✓	✓	✓	สีรอย
7	โคมไฟตัดหมอก	✓	✓	✓		39	ขอบในกระบะ	✓	✓	✓	
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก	✓	✓	✓			ห้องเครื่อง				
9	ไฟทัมทิมกันชนหน้า	✓	✓	✓		1	น็อตในห้องเครื่อง	✓	✓	✓	สีรอย
10	เสาอากาศ	✓	✓	✓	บุบตาม	2	สนิมฐานเบต	✓	✓	✓	
11	ขอบคิ้วยางหลังคา	✓	✓	✓	สีทั้งข้าง	3	สนิมขาเบต	✓	✓	✓	
12	ยางขอบกระจกหน้า	✓	✓	✓		4	ขั้วเบต	✓	✓	✓	
13	กระจกหน้า	✓	✓	✓		5	แผ่นกันความร้อน	✓	✓	✓	สี
14	แผงจิ้งหรีด	✓	✓	✓		6	ใต้ฝากระโปรง	✓	✓	✓	
15	ปลายแผงจิ้งหรีด	✓	✓	✓		7	น้ำหมอน้ำ	✓	✓	✓	
16	ก้านปัดน้ำฝนหน้า	✓	✓	✓		8	น้ำพักหมอน้ำ	✓	✓	✓	
17	ใบปัดน้ำฝนหน้า	✓	✓	✓		9	น้ำหม้อปัดน้ำฝน	✓	✓	✓	
18	ยางรีดน้ำนอก	✓	✓	✓		10	ขยัด+น็อตยึดฝากระโปรง	✓	✓	✓	สีรอย
19	ขอบไฟหลังคา	✓	✓	✓		11	น้ำมันเครื่อง	✓	✓	✓	
20	กระจกประตู	✓	✓	✓			ภายใน				
21	โคมไฟท้าย	✓	✓	✓		1	เบาะหน้า	✓	✓	✓	
22	ขอบโคมไฟท้าย	✓	✓	✓	สีรอย	2	เบาะหลังหรือเค็บ	✓	✓	✓	
23	ก้านปัดน้ำฝนหลัง	✓	✓	✓		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น	✓	✓	✓	
24	ใบปัดน้ำฝนหลัง	✓	✓	✓		4	เพดาน	✓	✓	✓	สีรอย/สีอื่น
25	กระจกหลัง	✓	✓	✓		5	สนิมน็อตเบาะ	✓	✓	✓	
26	ไฟทัมทิมกันชนหลัง	✓	✓	✓		6	ช่องแอร์	✓	✓	✓	
27	ยางรถ	✓	✓	✓	ปี 2024	7	พลาสติกแผงประตู	✓	✓	✓	
28	ล้อแม็กซ์	✓	✓	✓		8	ช่องเก็บของ	✓	✓	✓	
29	ฝาปิดที่เติมลม	✓	✓	✓		9	คอนโซลหน้า	✓	✓	✓	
30	ฝาปิดดุมล้อ	✓	✓	✓		10	คอนโซลกลาง	✓	✓	✓	
31	ฝาถังน้ำมัน	✓	✓	✓		11	ฟิล์ม	✓	✓	✓	
32	แม็กสายเนอร์	✓	✓	✓		12	กล่องเก็บแว่น	✓	✓	✓	

	ภายใน	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ช่วงล่าง	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
13	ช่องเก็บยางอะไหล่	✓	✓	✓		1	คัทชี+ແພນ	✓	✓	✓	
14	มือจับในประตู 4 บาน	✓	✓	✓		2	ท่อไอเสีย	✓	✓	✓	
15	มุด้านในฝาท้าย ซ้าย	✓	✓	✓		3	ดุมล้อ	✓	✓	✓	
16	มุด้านในฝาท้าย ขวา	✓	✓	✓		4	น็อตล้อ	✓	✓	✓	
17	แผงท้าย	✓	✓	✓		5	ยางอะไหล่	✓	✓	✓	
18	ยางวงกบ	✓	✓	✓		6	พลาสติกใต้กันชนหน้า	✓	✓	✓	
19	ยางขอบประตู	✓	✓	✓		7	พลาสติกใต้กันชนหลัง	✓	✓	✓	
20	ที่จุดบุหรี่	✓	✓	✓			ระบบแอร์				
	ระบบไฟ					1	ลมแอร์	✓	✓	✓	
1	ไฟหน้า	✓	✓	✓		2	ความเย็น	✓	✓	✓	
2	ไฟหลัง	✓	✓	✓		3	เสียงแอร์	✓	✓	✓	
3	ไฟเลี้ยวหน้า	✓	✓	✓		4	กลิ่น	✓	✓	✓	
4	ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง	✓	✓	✓							
5	ไฟเลี้ยวแก้ม	✓	✓	✓							
6	ไฟตัดหมอก	✓	✓	✓							
7	ไฟเลี้ยวหลัง	✓	✓	✓							
8	ไฟเบรก	✓	✓	✓							
9	ไฟถอย	✓	✓	✓							
10	ไฟส่องป้ายทะเบียน	✓	✓	✓							
11	ไฟฉุกเฉิน	✓	✓	✓							
12	กระจกมองข้าง	✓	✓	✓							
13	กระจกประตู	✓	✓	✓							
14	เครื่องเสียง	✓	✓	✓							
15	แดร	✓	✓	✓							
16	เรือนไมล์	✓	✓	✓							

หมายเหตุ * พบมาลัยมีเสียง * กันชนหน้าหักพลาสติก .

ช่าง: จันท วัน/เดือน/ปี: 26/06/68
 ผู้ตรวจ/QC: สว.จ.อ. วัน/เดือน/ปี: 26/06/68
 ฝ่ายขาย: สว.จ.อ. วัน/เดือน/ปี: 26/06/68