


ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ Nissan Almera 1.2VL สี ขาว ทะเบียน กฉ 7511 พย วันที่ 27/12/65
 เลขใบ 162871
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง 26 มิ.ย. 65
☐ ไม่ว่าง.....
 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด
 ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดวก
☐ ภูเขาเจริโมท.....ดวก
☒ ไรโมท.....ดวก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟเบรก	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	-	-	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. ที่ปิดน้ำฝน <u>ไม่หมดสภาพ</u>		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		8. สภาพเครื่องยนต์ <u>ดี</u>		☒	2,500
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. แบตเตอรี่ <u>ดี</u>		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน <u>ดี</u>	☒	☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์ <u>ดี</u>		☒	4,000
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	-	-	
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	-	-	
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		<u>ไม่ทำงาน</u>	1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		<u>เสียง 1,500</u>	2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อัดฟ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล <u>ดี</u>		☒	3,500
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	แม็ซ 3,000
4. ไฟแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. น้ำมันเกียร์ (AT) <u>ดี</u>	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	-	-	
6. ไฟดอยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. ยางหุ้มแบริด	-	-	
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	-	-	
8. ไฟท้าย	☒			11. ปัมป์	-	-	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	-	-	
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		14. พวงมาลัย (เส้น / หมอบ / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า <สี>



ข้างซ้าย 2. ประตูหน้าซ้าย <สี>
3. ประตูหลังซ้าย <สี>
4. ถังโคลนหลังซ้าย <สี>



ด้านหลัง 5. สท้าย <สี>



ข้างขวา 6. ถังโคลนหลังขวา <สี>

สี 6,000 / ยาง 1,200 x 4.

					ด้าน	ไม่ ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		☒	สีลอก
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		☒	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		☒	
	หลัง L	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 18	ขนาด 195/65R15			☒	
	หน้า L	ยางปี 18	ขนาด 99			☒	
	หลัง R	ยางปี 18	ขนาด 99			☒	
	หลัง L	ยางปี 18	ขนาด 99			☒	
ยางขอบกระจุก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	หมดสภาพ			☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี			-	-	
แม็กซ์ไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี			-	-	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ใช้คฝาก้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			-	-	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี	หัก			☒	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☐ ไม่มี				☒	