

ใบตรวจสภาพ

รายนามผู้แทนฝ่ายผู้ฟ้องคดี : นายสุวิทย์ นามวงศ์ ๒๐๑๕ ส. ๒๒๓๓ ทะเบียน ๑๙๙ วันที่ ๑๒/๑.๐๖๔

เลขไมล์ 110482 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ทุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก

เลขตัวถัง MR0HA3F59000 ²⁰⁰³³ เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ญญแจรีโมท.....ดอก

เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รมิท..... ดอก

ผ่านแพลตฟอร์ม ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☒ 4WD


เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ☐ ประกันภัย ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษา ☐ ชาติ..... ☒ ไม่ชาติ 27 ส.ด 65


ข้อมูลสภาพภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓	✓	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	
3. พวงมาลัย (ความสั้น , ความทวนอง , เสียง)	✓	✓	
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	
5. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	
6. สัญลักชนไฟ	✓	✓	
7. แฮร์ (ความเย็น , กลิ่น)	✓	✓	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	
9. วิทย์/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	
15. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	
16. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	✓	✓	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	✓	✓	
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	✓	✓	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	✓	✓	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	
23. กระจากไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	
24. กระจากมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	
27. กระจากพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	
ระบบไฟภายนอก			
1. ไฟหน้า	✓	✓	
2. ไฟหัวท้าย	✓	✓	
3. ไฟเลี้ยวซ้าย ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	
4. ไฟเลี้ยวขวา ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	
5. ไฟเบรก	✓	✓	
6. ไฟฉุกเฉิน	✓	✓	
7. ไฟสูง	✓	✓	
8. ไฟหรี่	✓	✓	
9. ไฟหมอก	✓	✓	
10. ไฟเบรกลูก	✓	✓	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	✓	✓	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓	✓	
ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. น้ำมันเครื่อง	✓	✓	
2. น้ำมันเบรก	✓	✓	
3. น้ำมันเพิองท้าย (AT)	✓	✓	
4. น้ำมันเกียร์ (AT)	✓	✓	
5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓	✓	
6. น้ำหม้อพัก	✓	✓	
7. น้ำฉีดกระจก	✓	✓	
8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓	
9. แบตเตอรี่	✓	✓	
10. สายพาน	✓	✓	
11. สภาพเครื่องยนต์	✓	✓	
ระบบช่วงล่าง			
1. ลูกปืนล้อ	✓	✓	
2. ลูกหมอกคันชัก	✓	✓	
3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	✓	✓	
4. โช๊คอัพ	✓	✓	
5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	✓	✓	
6. เบรก	✓	✓	
ระบบไฟภายในรถ			
1. ไฟในแก้ว	✓	✓	
2. ไฟหน้าปิด	✓	✓	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	✓	✓	

ថ្ងៃទី ១១ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០១៦


საქართველო




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

สภาพล้อ	หน้า R	หน้า L	หลัง R	หลัง L	กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	✓	✗	หมายเหตุ
	✓	✓	✓	✓	กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	✓		
	✓	✓	✓	✓	กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	✓		
	✓	✓	✓	✓	กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	✓		
	✓	✓	✓	✓	กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	หน้า L	หลัง R	หลัง L	ยางปี	ขนาด	✓	✓	ดีต่อสภาพ (9600)
	✓	✓	✓	✓	18	265/60/18	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	18	265/60/18	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	18	265/60/18	✓	✓	
ยางขอบกระทะ	✓	✓	✓	✓	มี	ไม่มี	✓	✓	
ฟิล์ม	✓	✓	✓	✓	มี	ไม่มี	✓	✓	
คิ้วบังแดด	✓	✓	✓	✓	มี	ไม่มี	✓	✓	
ยางอะไหล่	✓	✓	✓	✓	มี	ไม่มี	✓	✓	
เครื่องมืออะไหล่	✓	✓	✓	✓	มี	ไม่มี	✓	✓	
แม่แรง	✓	✓	✓	✓	มี	ไม่มี	✓	✓	
ฝาครอบตุ่มล้อ	✓	✓	✓	✓	มี	ไม่มี	✓	✓	
ฝาครอบกระทะ	✓	✓	✓	✓	มี	ไม่มี	✓	✓	
แม่กชโลเชน	✓	✓	✓	✓	มี	ไม่มี	✓	✓	
กระจากหน้า	✓	✓	✓	✓	มี	ไม่มี	✓	✓	
โซ่ติดผ้าท้าย	✓	✓	✓	✓	มี	ไม่มี	✓	✓	
เสาอากาศ	✓	✓	✓	✓	มี	ไม่มี	✓	✓	
โคมไฟหน้า	✓	✓	✓	✓	มี	ไม่มี	✓	✓	