

ใบตรวจสภาพรถสมโภชน์

วันที่ 27/12/64

ทะเบียน 88 4456 โฉมเก่า	ยี่ห้อ-รุ่น Isuzu D-max Spacecab 2.5 7LX (DMS-TEQ)	สี 6m
-------------------------	--	-------

เลขไมล์ 181,821

เลขตัวถัง MP1TF86H9T129409

เลขเครื่อง 4JK1FJ4420

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี 27/10 ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

ขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☒ กุญแจ..... 1

☒ กุญแจรีโมท.....

☐ รีโมทแต่ง.....

ระบบไฟ

Day Light ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน 2/20m

ไฟหรี่หน้า ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟสูง ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟท้าย ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟเบรก ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟเลี้ยว ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟแต่ง ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟตัดหมอก ผ่าน ไม่ผ่าน 1/20m

ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจกหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน

กระจกหลัง ผ่าน ไม่ผ่าน

เบาะ..... ผ่าน ไม่ผ่าน 2/12 11/20m

แอร์ ผ่าน ไม่ผ่าน

แดร ผ่าน ไม่ผ่าน

เร็คพวงมาลัย ผ่าน ไม่ผ่าน

สัญลักษณ์ไฟ ผ่าน ไม่ผ่าน

สภาพเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน

น้ำมันเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน 186,852

ท่อไอเสีย ผ่าน ไม่ผ่าน 1/2

แบตเตอรี่ ผ่าน ไม่ผ่าน

สายพาน ผ่าน ไม่ผ่าน

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

☐ พวงมาลัย Multifunction ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Paddle shift ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Airbag ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ วิทยุ/MP3 ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ CD/DVD ผ่าน ไม่ผ่าน จอจอใหม่

☐ AUX ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ USB ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Bluetooth ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Navi..... ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ กล้อง ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ เซ็นทรัลล็อก ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Sensor ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ กระจกพับ Auto ผ่าน ไม่ผ่าน


☒ กระจกไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ กระจกมองข้างไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Sunroof ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ ผ่าน ไม่ผ่าน



* 1152 1077 1221 1082 1082 1082

$\begin{aligned} \text{IUG} &= 1500 \\ \text{and } P_{IV} &= 3500 \\ \text{Sales} &= 1500 \end{aligned}$

$\text{Total } W > US > L + IZ = 1000$

$W = \underline{\hspace{2cm}}$

1109 50-

ลัทธิหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
อย่างปี 20 เบอร์ 265 / 40 R 18

ล้อหน้า L แม่คเดิม แม่คแต่ง กระทะ
 ยางปี.....เบอร์...../.....R.....

ล้อหลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
 ยางปี..... เบอร์...../.....R.....

ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
 ยางปี ๑๙ เบอร์...../.....R.....

ผ่าน ไม่ผ่าน

ผ่าน ไม่ผ่าน A 1320 10/10/2562 2

ผ่าน ไม่ผ่าน

ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ដល់ការ ប្រែប្រួល

ผ่าน ไม่ผ่าน

ឈ្មោះ	ថ្ងៃខែឆ្នាំ
ឈ្មោះ	ថ្ងៃខែឆ្នាំ

ឈ្មោះ: ហង់ ជួន

อุปกรณ์อื่นๆ

ฟิล์ม (2) ไม่มี *nan*

คือบังแดด มีไหม

อย่างอะไหล่

ชุดเครื่องมือ

.....
 ๒๒
 แม่แรง

.....
 ฝากรอบคณลื้อ ม ไม่มี

ผาครอบกระทะ

แม็กไลน์เนอร์ มี ไม่มี

หมายเหตุอื่นๆ.....

ลงชื่อผู้ตรวจ.....