


ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ยี่ห้อ 2018 สี เทา ทะเบียน 859420 วันที่ 22 ก.ค 69
 เลขไมล์ 79445 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ญวณแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง mm9dvd3130013322916 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ญวณแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด 21.9.69 ☐ ไม่ขาด.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญลักณ์ไฟ	☒	☐		6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒					
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒					
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒					
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒					
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒					
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒					
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒					
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒					
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒					
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒					
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>	☒	☐	<u>6๗ ลิตร</u>
2. ไฟหน้าปัด	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐	
				6. น้ำมันหม้อพัก	☒	☐	
				7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	
				9. แบตเตอรี่	☒	☐	<u>1500</u>
				10. สายพาน	☒	☐	
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
ระบบช่วงล่าง				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ	☐	☐	
				2. ลูกหมากคันชัก	☐	☐	
				3. ยางกันฝุ่นแพลาขับ	☐	☐	
				4. โช้คอัพ	☐	☐	
				5. กระบอกพวงมาลัย/แดค	☐	☐	
				6. เบรก	☐	☐	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
				9. ยางหุ้มแอมป์	☐	☐	

ชื่อผู้จอง 698
 ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า สี: เปรี้ยวแดง
ปี: ๒๕๕๕ 1,500



ข้างซ้าย สี: เปรี้ยวแดง
ปี: ๒๕๕๕ 9000



ด้านหลัง



ข้างขวา

รวม 11,500

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หลัง L	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 18 ขนาด 185/60/15			✓	เปลี่ยนสภาพ
	หน้า L	☐ ยางปี 18 ขนาด 185/60/15			✓	
	หลัง R	☐ ยางปี 18 ขนาด 185/60/15			✓	{ 8,600
	หลัง L	☐ ยางปี 15 ขนาด 185/60/15			✓	
ยางขอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☐ มี ☐ ไม่มี					
คิ้วบังแดด	☐ มี ☐ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☐ มี ☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☐ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี ☐ ไม่มี					
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี					
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☐ ไม่มี					
กระจกหน้า	☐ มี ☐ ไม่มี					
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☐ มี ☐ ไม่มี					
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☐ ไม่มี					