

C2

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น..... HYUNDAI H-1 2.5 Elite สี..... น้ำเงิน ทะเบียน..... 8 จู 5722 นคร วันที่..... 1/8/66


เลขโมล..... 249956
 แผ่นใบงาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง..... 14 ก.พ. 67

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....2 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด			
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์ <u>ไม่ผิดปกติ</u>		☒	2,500-
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบบเตอร์รี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ		☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอว (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ		☒	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อัฟ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล		☒	
3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ยางหุแหบน			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ			
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม..... ประตูเปิดไม่สนิท รั่วไม่ทำงาน (3,000-)




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	/		
	หน้า L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	/		
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	/		
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี.....20..... ขนาด.....215/70R16	/		
	หน้า L ยางปี.....20..... ขนาด.....๗๗	/		
	หลัง R ยางปี.....20..... ขนาด.....๗๗	/		
	หลัง L ยางปี.....20..... ขนาด.....๗๗	/		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	/		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	/		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี	/		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	/		
แม็กซ์ไทเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	/		
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
โซคฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	/		